



Skoda Yeti Basis

EZ 04/2012 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 104.986km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 46***

Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Basis [DE - SUV5 1.2 TSI EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBJF65L0C6048866	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.986km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.873km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	150 	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	190 	Heckklappe	200 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radstand 2578 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









04.04.2012	F18004	PAGW000404	2	1	77	5000	175
M1		AC	4223-4360			1793	
TMBJF65LOC6048866			1691			1340	
SKODA					80		
SI			149		1885		1885
ACC878X0			950		980		
NFM6FM6A10105			950		980		
			71		3750		71
YET1			1200		670	5M	M
SKODA (CZ)			215/60 R16 95H				
Fr. 2 Pers. nat. b. 8 Sp1			215/60 R16 95H				
Kombi limousine							
715/2007*692/20088							
ELR05:8;PI/CI: M, N: 1							
Benzin							
0001		3500		1197			
7.12/8-2:143							
3085kg/m. max. lt. EGT*Datum zur Emissionsklasse: 04.04.2012*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Schweller links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)