



Volkswagen Golf Lounge BMT 4Motion

EZ 10/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 124.124km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Lounge BMT 4Motion [DE - LimS5 1.6 TDI 4Motion BMT EU6, Lounge, 2015 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZGW134257	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 124.124km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	250 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	135
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver seidenmatt
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne vorn klappbar	• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimediabuchse AUX-IN
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER	• Parkbremse elektrisch
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Spiegel-Paket
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung |
| • Heckleuchten LED, abgedunkelt | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Metallic-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Schlechtwege-Fahrwerk |
| • Zusatzheizung (Standheizung) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26-10-15 0603 BP1000209 2 02 01 /3200 191
M1 AC 4255-4357 1790-1799
1439-1492 1432
VOLKSWAGEN, VW
AU
GAC4CX8X1
AM6AM62Q032N7MH0N1ML65VR2
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
7/15/2007*136/2014W
EURD6;W;PI/CI; M. N1 I
Diesel
0002 36W0 1598
F.1/F.2:45 u. 7-2/8-2:45 b-Anhängebetrieb*0.1:1900 b-
is 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3675
kg*bis 8% Steig.+3075*Bei werkseitig montierter AHK: 5-
SP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h
h gem.3.Aend.V0.z.9.Ausen.V0.z.8fV0*Stufe PM-5 ab Tag 5
rst.zul.*ww.AHK it:EQTG*

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

1. A. Nachfolgendes Fahrzeug ist im Fahrzeug aufbewahrt

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

Der Landrat des Kreises Paderborn
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

02. Juni 2026

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

1. A. Nachfolgendes Fahrzeug ist im Fahrzeug aufbewahrt

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

Der Landrat des Kreises Paderborn
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

02. Juni 2026

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. A. Nachfolgendes Fahrzeug ist im Fahrzeug aufbewahrt

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

Der Landrat des Kreises Paderborn
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

02. Juni 2026

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. A. Nachfolgendes Fahrzeug ist im Fahrzeug aufbewahrt

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

Der Landrat des Kreises Paderborn
Zulassungsbehörde
Im Auftrag

02. Juni 2026

100000
DEKRA
Nächste HU
10.20.21
10.20.22
10.20.23
10.20.24
10.20.25
10.20.26
10.20.27
10.20.28
10.20.29
10.20.30
10.20.31
10.20.32
10.20.33
10.20.34
10.20.35
10.20.36
10.20.37
10.20.38
10.20.39
10.20.40
10.20.41
10.20.42
10.20.43
10.20.44
10.20.45
10.20.46
10.20.47
10.20.48
10.20.49
10.20.50
10.20.51
10.20.52
10.20.53
10.20.54
10.20.55
10.20.56
10.20.57
10.20.58
10.20.59
10.20.60
10.20.61
10.20.62
10.20.63
10.20.64
10.20.65
10.20.66
10.20.67
10.20.68
10.20.69
10.20.70
10.20.71
10.20.72
10.20.73
10.20.74
10.20.75
10.20.76
10.20.77
10.20.78
10.20.79
10.20.80
10.20.81
10.20.82
10.20.83
10.20.84
10.20.85
10.20.86
10.20.87
10.20.88
10.20.89
10.20.90
10.20.91
10.20.92
10.20.93
10.20.94
10.20.95
10.20.96
10.20.97
10.20.98
10.20.99
10.20.100

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)