



Ford Focus Sync Edition

EZ 06/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 221.764km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Sync Edition [DE - LimS5 1.6 EcoBoost EU5, SYNC Edition Start/Stopp, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WF0KXXGCBKET37720	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.764km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 155.412km	Letzter Service am 09/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	180	 Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	160	Heckklappe	130
Dach	160		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar

- | | |
|--|---|
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor | • Styling-Paket Individual |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 6 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audio-Navigationssystem Ford SD | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • City-Paket | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung |
| • Frontscheibe heizbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Sitzheizung vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket 1 | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)