Peugeot

PEUGEOT BOXER PRITSCHE (2014->) 435 L4 BLUEHDI 165 STOP&START MOTOR 2,2 LTR. - 121 KW BLUE-HDI FAP KAT PRITSCHE STANDARD

VIN: VF3YDCPA612Y89695



Beschreibung

	Zulassungsdatum 10/04/2024	**Laufleistung** 89716 km
Farbe LACKIERUNG WEISS ICY/DECKENDE LACKIERUNG	**Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 2	**Anzahl der Sitze** 3	**Generation** -
CO2 357	**Hubraum** 2179	**Getriebe** Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel	**Anzahl Gänge** 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 121 KW	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel






002	Werkzeugaufnahme / - [1]	Fehlt	Ersetzen



003	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



004	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen



005	Schlüsselgehäuse / - [2]	Fehlt	Ersetzen



006	Radkappe / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen





007	Türeinstieg / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
008	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair





009	Blinker / Rechts	Gebrochen	Ersetzen






010	Kotflügel / Vorne Rechts	Steinschlag	Akzeptabel
011	Unterfahrschutz / Vorne	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




012	Motorhaube / - [3]	Delle	Reparieren



013	Außenspiegelkappe / Links	Gebrochen	Ersetzen





014	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren




015	Dichtung Türeinstieg / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen





016	Seitenleiste / Unten Links	Kratzer	Ersetzen





017	Seitenleiste / Oben Links	Delle	Ersetzen





Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

018	Eckprofil / Unten Hinten Links	Abgewetzt	Ersetzen




019	Dichtung Türeinstieg / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




020	Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen





021	Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts [4]	Keine	Akzeptabel




022	Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts [5]	Keine	Reparieren






023	Seitenwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren

024	Seitenwand / Rechts Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



025	Abdeckung / Oben Hinten	Fehlt	Ersetzen




026	Abdeckung / Hinten Rechts [6]	Keine	Reparieren




027	Seitenleiste / Unten Rechts	Kratzer	Ersetzen






028	Seitenleiste / Oben Rechts	Kratzer	Ersetzen





029	Seitenleiste / Oben Rechts	Gebrochen	Ersetzen




030	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
032	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] Schraubendreher fehlt

[2] Obere Abdeckung fehlt

[3] + Steinschläge

[4] + Halterung Nicht Original

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

[5] Lose + falsche Position

[6] Lose, neu befestigen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Pannenset
- [ ] Serviceheft

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	9 mm
Vorne Rechts	KUMHO	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/75/16 121 R Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Entklebung / - / Beklebt




Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Sicherheitskit / - / Fehlt




Entklebung / - / Beklebt



Werkzeugaufnahme / - / Fehlt



Serviceheft / - / Fehlt



Schlüsselgehäuse / - / Fehlt



Radkappe / Hinten Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Radkappe / Hinten Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer




Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Blinker / Rechts / Gebrochen



Blinker / Rechts / Gebrochen



Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt




Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Links / Gebrochen



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Vorne Links / Gebrochen




Seitenleiste / Unten Links / Kratzer



Seitenleiste / Unten Links / Kratzer



Seitenleiste / Unten Links / Kratzer




Seitenleiste / Oben Links / Delle



Seitenleiste / Oben Links / Delle



Seitenleiste / Oben Links / Delle



Eckprofil / Unten Hinten Links / Abgewetzt



Eckprofil / Unten Hinten Links / Abgewetzt



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Rechts / Gebrochen



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Keine

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Fernbedienung Heckklappe / Hinten Rechts / Keine



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Keine



Halterung Fernbedienung / Hinten Rechts / Keine



Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen




Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Abdeckung / Oben Hinten / Fehlt




Abdeckung / Oben Hinten / Fehlt



Abdeckung / Hinten Rechts / Keine



Abdeckung / Hinten Rechts / Keine



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Unten Rechts / Kratzer




Seitenleiste / Oben Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Oben Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Oben Rechts / Kratzer



Seitenleiste / Oben Rechts / Gebrochen



Seitenleiste / Oben Rechts / Gebrochen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.