



## Toyota Corolla Hybrid Business Edition

EZ 01/2020 | Kombi | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) | Automatikgetriebe  
| 194.409km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 24\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                        |                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Corolla Hybrid Business Edition [DE - Kb5 1.8 Hybrid EU6d-T, Business Edition, 2019 - 2020] |                                              |                                                 |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>SB1Z93BE90E089839                                                                                               | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>194.409km            |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>09/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                       | Leistung<br>98 PS (72 KW)                    | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                                 |
| Hubraum<br>1.798 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                 | Letzter Service<br>175.997km                 | Letzter Service am<br>08/2025                   |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                                 | Sitze<br>5                                                                                                             | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe               |
| EZ<br>01/2020                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                                 |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                                 |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>76g/km (NEFZ)              | Kraftstoffverbrauch<br>3.3l/100km (NEFZ)        |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer,  
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 115                                                                                     | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | 115                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 105                      |
| Türe hinten links       | 115                                                                                     | Türe hinten rechts       | 115                      |
| Seitenteil hinten links | 185  | Seitenteil hinten rechts | 110                      |
| Motorhaube              | 225  | Heckklappe               | -                        |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; laut Verkaeuf: zwei Halter

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                                                |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| • 6 Lautsprecher                                                               | • Ablagetasche an Beifahrersitzlehne                                        |
| • Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion                   | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                             |
| • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)                               | • Anti-Blockier-System (ABS)                                                |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                                    | • Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 3                                    |
| • Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)                 | • Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar                               |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar                                              | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                                      | • Business-Paket                                                            |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital)                                             | • Dachreling (Edelstahl)                                                    |
| • Elektr. Bremskraftverteilung                                                 | • Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC) |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)     | • Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)                           |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)   | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor                         |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem ERA GLONASS mit automatischem Notruf | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)                            |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)                         | • Freisprechanlage Bluetooth                                                |
| • Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung                 | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                              |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo                                                  | • Gepäckraumboden 2-fach verstellbar                                        |

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Gepäckraummatte Kunststoff                           | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                        |
| • Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT       | • Heckleuchten LED                                        |
| • Heckspoiler                                          | • Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)               |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                    | • Isofix-Kindersitz-System                                |
| • Karosserie: 5-türig                                  | • Klimaautomatik 2-Zonen                                  |
| • Knieairbag Fahrerseite                               | • Kopf-Airbag-System                                      |
| • Kühlergrill unten / oben Pianolack                   | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (3-Speichen)                                 | • Lenkrad (Leder)                                         |
| • Lenkrad heizbar                                      | • Lenkrad mit Schaltwippen                                |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar                      | • Leseleuchten im Fond                                    |
| • Leuchtweitenregelung automatisch                     | • Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid       |
| • Navigationssystem (Touch & Go Plus)                  | • Nebelscheinwerfer LED                                   |
| • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK            | • Parkbremse elektrisch (EPB)                             |
| • Reifen-Reparaturkit                                  | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Rückfahrkamera                                       | • Rücksitz geteilt                                        |
| • Rücksitz klappbar                                    | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP               |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                         | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung                  |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                      | • Scheibenwischerenteiser vorn                            |
| • Seitenairbag vorn                                    | • Servolenkung elektronisch gesteuert                     |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                     | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                       |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                        | • Sitzheizung vorn                                        |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)               | • Start-Stop-Knopf                                        |
| • Steckdose (12V-Anschluß) Koffer-/Laderaum            | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole               |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                           | • Türgriffe innen verchromt                               |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten                  |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                |                                                           |



## Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos




















|                              |      |           |                           |           |         |     |
|------------------------------|------|-----------|---------------------------|-----------|---------|-----|
| 22.01.2020                   | 5013 | AMV000044 | 2                         | 1         | 72/5200 | 180 |
| M1                           | AC   |           | 4650-4670                 | 1790-1805 |         |     |
| SB1Z93BE90E089839            |      | X         | 1435-1435                 | 1365-1505 |         |     |
| TOYOTA                       |      |           |                           |           |         |     |
| ZE1HE(EU,M)                  |      |           | 103                       | 1835      | 1835    |     |
| ZWE211(W)                    |      |           | 1050                      | 970       |         |     |
| ZWE211L-DWYNBW(1D)           |      |           | 1050                      | 970       |         |     |
|                              |      |           | 67                        | 2500      | 67      |     |
| TOYOTA COROLLA               |      |           | 750                       | 450       |         |     |
| TOYOTA EUROPE (B)            |      |           | 205/55R16 91V             |           |         |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.      |      |           | 205/55R16 91V             |           |         |     |
| Kombimousine                 |      |           |                           |           |         |     |
| 715/2007*2018/1832AM         |      |           | Schwarz                   | 9         |         |     |
| EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I |      |           | e6*2007/46*0318*03        |           |         |     |
| Hybr Benzin/E                |      |           | 18.10.2019                | HF769928  |         |     |
| 0008                         | 36AM | 1798      | ausgestellt am 29.06.2026 |           |         |     |





## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)