



Audi A4 Avant

EZ 11/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 239.877km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU5, Ambition, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K6CA073439	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 239.877km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	145	Heckklappe	140
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Laut Bordcomputer: Rückfahrlicht links;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Navigationsdatenträger fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Ausstattungs-Paket: Ambition	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Dachreling verchromt
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter in Mittelkonsole	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Hologramm
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
• Nebelscheinwerfer integriert	• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore	• Sport-Fahrwerk
• Sportsitze vorn	• Tagfahrlicht
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung




Sonderausstattung


- | | |
|---|--|
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Perleffekt-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Sprachsteuerungs-System |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, in Mittelarmlehne integriert | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







FIN-Check & KM-Kontrolle Prüfbericht

Dieser Bericht enthält Fahrzeugdaten, die mit der App DSDI ausgetauscht wurden.

DSDI wurde von der Carly Software GmbH & Co. KG im Auftrag der TÜV NORD entwickelt.

File	WAL222WVCA879436
Kilometerstand	230.555 km
Datum	16.07.2025, 14:59
Hersteller	Audi
Fahrzeugklasse	A4
Fahrzeugmodell	A4 (B9)
Typ	250
Kaufdatum	06.07.2019
Hersteller	Audi AG
Adressen	853-64433

3 Überprüfte Systeme

0 (0%) System mit Überwachungen

Systeme mit Überwachungen

Es konnten keine Systeme mit Überwachungen gefunden werden.




Bitte beachten Sie, dass die Angaben nur eine Orientierung sind und nicht als verbindliche Aussage zu verstehen sind. Die Angaben sind nur für die Zwecke der Fahrzeugüberprüfung und nicht für andere Zwecke geeignet. Die Angaben sind nur für die Zwecke der Fahrzeugüberprüfung und nicht für andere Zwecke geeignet. Die Angaben sind nur für die Zwecke der Fahrzeugüberprüfung und nicht für andere Zwecke geeignet.



Powered by CARLY





30.11.2011	0588	AGZ00083 5	2	1	118/4500	218
M1	AC		4703-4851		182C	
WAUZZZ8K6CA073439	8		1415-1446		1545-	
AUDI			169	2040		2040
B8			1035	1125		
ACDHBFI			1035	1125		
FM6B1001R8K607MGEMO			76	3750		73
AUDI A4			1300	750		5
AUDI			205/60 R16 92W			
Fz.z.Pers.baf.b. 6 Schl.			205/60 R16 92W			
Kombilimousine						
715/2007*692/2008F			Schwarz			9
EURO5.F.PI/CI; M, N11			01*2001/116*0430*19			
Benzin			18.04.2011			K
D001		35F0	1798			
F.1/F.2:+70 U. 7.2/B.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8%						
STEIG.*ZUL.GES.GEW.D.ZUGES MAX.3410KG*FZ IST MIT WERKSEITIG						
G MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEM						
P.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK.LT.EGTG*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Delle, Riss/Bruch, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Riss/Bruch, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Riss/Bruch, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrerstür (Delle, Kratzer)



Fahrerstür (Delle, Kratzer)



Beifahrerstür (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Rost)



Heckklappe (Delle, Rost)



Heckklappe (Delle, Rost)



Heckklappe (Delle, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)