



Volkswagen Golf Match

EZ 11/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 186.880km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 22***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Match [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Match, 2012 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZDP052765	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.880km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 172.916km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

• Leseleuchte	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Mittelarmlehne	• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Tagfahrlicht	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung
• Antennen-Diversity	• Multimediabuchse AUX-IN
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310) |
| • Schiebedach elektrisch (Glas) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Werkstatt von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ 3M-Adhäsiv
☒ 100 km Verbund	☒ Bremsbelaggen
☒ Intervall-Service (Minimale Motorbrüche)	☒ Vervandelschraube
☒ 100 km Verbund	☒ Ölwechsel
☒ Steckleuchte-Service	☒ Getriebeöl CSBP 410
☒ Langzeit-Motorenversand	☒ Wasserreinigung Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfilterwechsel
☒ Reparaturscheinigung	☒ Federkardanische
☒ Kantenversand (auch auf dem Auftrag versendet)	☒ Stahl- und Polierbearbeitung
Service (durchgeführt von): 515.2025	☒ Zylinder
Delim-Stand: 87291	☒ Zylinder
Rechnungsnummer:	☐ 100
Service-Unterschied:	Langzeit-Motorenversand
Petrolische Fugenbühnen Volkswagen Service - Audi Service Poggenbühl-Hausfeld 13 Poggenbühl-Hausfeld 13 Wolke (040) 609 881 Wolke (040) 609 881 Wolke (040) 609 881 Wolke (040) 609 881	Mobilitätsgarantie 12363631
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

im (Datum)

oder

bei (Ihr-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (mit Karosserie)

Abb. 18: Prinzipdarstellung, Vgl. für die Fahrzeug- und Karosserieprüfung.

Bei Fachbetrieb, montiert in Abb. 12 beschriftete Seite nach folgender Tabelle
x: Keine, y: Ja

Mängel festgemacht?

Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☐ 1 Ölwechsel-Service	☐ 1 Öl-Additiv
☐ 2 Filter-Service	☐ 2 Öl-Druckprüfung
☒ 3 Inspektions-Service	☐ 3 Öl-Druckprüfung
☐ 4 im Vorfeld	☐ 4 Öl-Druckprüfung
☐ 5 im Vorfeld	☐ 5 Öl-Druckprüfung
☐ 6 im Vorfeld	☐ 6 Öl-Druckprüfung
☐ 7 im Vorfeld	☐ 7 Öl-Druckprüfung
☐ 8 im Vorfeld	☐ 8 Öl-Druckprüfung
☐ 9 im Vorfeld	☐ 9 Öl-Druckprüfung
☐ 10 im Vorfeld	☐ 10 Öl-Druckprüfung
☐ 11 im Vorfeld	☐ 11 Öl-Druckprüfung
☐ 12 im Vorfeld	☐ 12 Öl-Druckprüfung
☐ 13 im Vorfeld	☐ 13 Öl-Druckprüfung
☐ 14 im Vorfeld	☐ 14 Öl-Druckprüfung
☐ 15 im Vorfeld	☐ 15 Öl-Druckprüfung
☐ 16 im Vorfeld	☐ 16 Öl-Druckprüfung
☐ 17 im Vorfeld	☐ 17 Öl-Druckprüfung
☐ 18 im Vorfeld	☐ 18 Öl-Druckprüfung
☐ 19 im Vorfeld	☐ 19 Öl-Druckprüfung
☐ 20 im Vorfeld	☐ 20 Öl-Druckprüfung

Service durchgeführt von: **30.6.2015**
141146
 Rechnungsnummer: **240106553**

Technisches Programmierfeld:
 Volkswagen Service - Audi Service
 Programmierfeldnummer: 13
 22199 Programm
 Telefon (040) 89 880-0
 Telefax (040) 89 880-55
 Programmierfeldnummer: 13
 Stempel des Volkswagen Partners

Mobilitätsgarantie
 123/63631

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin
 ist am (Datum): **6.2015**
 oder
 bei (im-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☐ 1 Ölwechsel-Service	☐ 1 Öl-Additiv
☐ 2 Filter-Service	☐ 2 Öl-Druckprüfung
☒ 3 Inspektions-Service	☐ 3 Öl-Druckprüfung
☐ 4 im Vorfeld	☐ 4 Öl-Druckprüfung
☐ 5 im Vorfeld	☐ 5 Öl-Druckprüfung
☐ 6 im Vorfeld	☐ 6 Öl-Druckprüfung
☐ 7 im Vorfeld	☐ 7 Öl-Druckprüfung
☐ 8 im Vorfeld	☐ 8 Öl-Druckprüfung
☐ 9 im Vorfeld	☐ 9 Öl-Druckprüfung
☐ 10 im Vorfeld	☐ 10 Öl-Druckprüfung
☐ 11 im Vorfeld	☐ 11 Öl-Druckprüfung
☐ 12 im Vorfeld	☐ 12 Öl-Druckprüfung
☐ 13 im Vorfeld	☐ 13 Öl-Druckprüfung
☐ 14 im Vorfeld	☐ 14 Öl-Druckprüfung
☐ 15 im Vorfeld	☐ 15 Öl-Druckprüfung
☐ 16 im Vorfeld	☐ 16 Öl-Druckprüfung
☐ 17 im Vorfeld	☐ 17 Öl-Druckprüfung
☐ 18 im Vorfeld	☐ 18 Öl-Druckprüfung
☐ 19 im Vorfeld	☐ 19 Öl-Druckprüfung
☐ 20 im Vorfeld	☐ 20 Öl-Druckprüfung

Service durchgeführt von: **9.8.2015**
119283
 Rechnungsnummer: **240091362**

Technisches Programmierfeld:
 Volkswagen Service - Audi Service
 Programmierfeldnummer: 13
 22199 Programm
 Telefon (040) 89 880-0
 Telefax (040) 89 880-55
 Programmierfeldnummer: 13
 Stempel des Volkswagen Partners

Mobilitätsgarantie
 123/63631

Stempel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Termin
 ist am (Datum):
 oder
 bei (im-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Motorhaube (Riss/Bruch)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)