



Opel Movano HKa L3H2 3,5t Edition

EZ 02/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 26.499km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Movano HKa L3H2 3,5t Edition [DE - HKa2 2.2 Diesel 140 (3,5t) EU6d, L3H2 Edition, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN VXEYCBPFCPG033649	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 26.499km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.179 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 241g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 9.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	60	Beifahrertür	65
Kotflügel vorne links	55	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	60	Seitenteil hinten rechts	60
Motorhaube	70	Heckklappe	450 
Dach	60		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Dokumentenhalter (Smartphone / Tablet)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- L3H2, 3,5 t
- Motor 2,2 Ltr. - 103 kW CDTI
- Radstand 4035 mm
- USB-Anschluss
- Touchscreen-Farbdisplay
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multimedia (DAB+ / USB / MP3)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Generator 180 A
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Parkpilotsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Radiofernbedienung am Lenkrad



Sonderausstattung

- Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Laderaumtrennwand mit Fenster

- Parkpilotsystem

- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











VII. TETRAPODYKALIN

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)