



Audi A3 Sportback

EZ 01/2016 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 141.100km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 70***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [AT - LimS5 1.6 TDI clean diesel EU6, Attraction, 2014 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V8GA021245	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 141.100km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.574km	Letzter Service am 01/2018
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	280 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	300 
Motorhaube	240 	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ein loser Reifen liegt im Kofferraum Sommer 16Zoll, 7mm Profiltiefe

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Ausstattungs-Paket: Attraction
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	• Außenspiegel konvex, rechts
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsanlage mit Rekuperationssystem
• Dachspoiler	• Dynamik-Fahrwerk
• Einstiegshilfe Easy-Entry	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Frontscheibe Akustikglas
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 6-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI
• Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ	• Parkbremse elektro-mechanisch

- | | |
|--|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Reserverad als Notrad | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Marathon | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • 8 Lautsprecher | • Audi music interface |
| • Connectivity-Paket | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Bestimmung	01			
WVAUZZ8V8GA021245				
Erstellung am:	04.01.2016	A6	Genehmigungsdatum	28.1
Grundlage	EG-Betriebserlaubnis			
Nummer	e1*2007/46*0607*17			
	218839			
Werkzeug	M1/Personenkraftwagen			
Hersteller	Audi			
Modell	A3 Sportback			
Version	6V/SCXXBF1/FM62S027P6V187MMEM1			
Klassifizierung	1			
Zusatz				
dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments				



Datenauszug	
Produktions-Ausführung	
Produktions-Ausführung	
Produktions-Ausführung	
1.1. Anzahl der Achsen/Feder	2.1.4. 17. Abgaswerte
1.2. Anzahl der Achsen/Feder	18. Abgaswerte
1.3. Anzahl der Achsen/Feder	19. Abgaswerte
1.4. Anzahl der Achsen/Feder	20. Abgaswerte
1.5. Anzahl der Achsen/Feder	21. Abgaswerte
1.6. Anzahl der Achsen/Feder	22. Abgaswerte
1.7. Anzahl der Achsen/Feder	23. Abgaswerte
1.8. Anzahl der Achsen/Feder	24. Abgaswerte
1.9. Anzahl der Achsen/Feder	25. Abgaswerte
1.10. Anzahl der Achsen/Feder	26. Abgaswerte
1.11. Anzahl der Achsen/Feder	27. Abgaswerte
1.12. Anzahl der Achsen/Feder	28. Abgaswerte
1.13. Anzahl der Achsen/Feder	29. Abgaswerte
1.14. Anzahl der Achsen/Feder	30. Abgaswerte
1.15. Anzahl der Achsen/Feder	31. Abgaswerte
1.16. Anzahl der Achsen/Feder	32. Abgaswerte
1.17. Anzahl der Achsen/Feder	33. Abgaswerte
1.18. Anzahl der Achsen/Feder	34. Abgaswerte
1.19. Anzahl der Achsen/Feder	35. Abgaswerte
1.20. Anzahl der Achsen/Feder	36. Abgaswerte
1.21. Anzahl der Achsen/Feder	37. Abgaswerte
1.22. Anzahl der Achsen/Feder	38. Abgaswerte
1.23. Anzahl der Achsen/Feder	39. Abgaswerte
1.24. Anzahl der Achsen/Feder	40. Abgaswerte
1.25. Anzahl der Achsen/Feder	41. Abgaswerte
1.26. Anzahl der Achsen/Feder	42. Abgaswerte
1.27. Anzahl der Achsen/Feder	43. Abgaswerte
1.28. Anzahl der Achsen/Feder	44. Abgaswerte
1.29. Anzahl der Achsen/Feder	45. Abgaswerte
1.30. Anzahl der Achsen/Feder	46. Abgaswerte
1.31. Anzahl der Achsen/Feder	47. Abgaswerte
1.32. Anzahl der Achsen/Feder	48. Abgaswerte
1.33. Anzahl der Achsen/Feder	49. Abgaswerte
1.34. Anzahl der Achsen/Feder	50. Abgaswerte
1.35. Anzahl der Achsen/Feder	51. Abgaswerte
1.36. Anzahl der Achsen/Feder	52. Abgaswerte
1.37. Anzahl der Achsen/Feder	53. Abgaswerte
1.38. Anzahl der Achsen/Feder	54. Abgaswerte
1.39. Anzahl der Achsen/Feder	55. Abgaswerte
1.40. Anzahl der Achsen/Feder	56. Abgaswerte
1.41. Anzahl der Achsen/Feder	57. Abgaswerte
1.42. Anzahl der Achsen/Feder	58. Abgaswerte
1.43. Anzahl der Achsen/Feder	59. Abgaswerte
1.44. Anzahl der Achsen/Feder	60. Abgaswerte
1.45. Anzahl der Achsen/Feder	61. Abgaswerte
1.46. Anzahl der Achsen/Feder	62. Abgaswerte
1.47. Anzahl der Achsen/Feder	63. Abgaswerte
1.48. Anzahl der Achsen/Feder	64. Abgaswerte
1.49. Anzahl der Achsen/Feder	65. Abgaswerte
1.50. Anzahl der Achsen/Feder	66. Abgaswerte
1.51. Anzahl der Achsen/Feder	67. Abgaswerte
1.52. Anzahl der Achsen/Feder	68. Abgaswerte
1.53. Anzahl der Achsen/Feder	69. Abgaswerte
1.54. Anzahl der Achsen/Feder	70. Abgaswerte
1.55. Anzahl der Achsen/Feder	71. Abgaswerte
1.56. Anzahl der Achsen/Feder	72. Abgaswerte
1.57. Anzahl der Achsen/Feder	73. Abgaswerte
1.58. Anzahl der Achsen/Feder	74. Abgaswerte
1.59. Anzahl der Achsen/Feder	75. Abgaswerte
1.60. Anzahl der Achsen/Feder	76. Abgaswerte
1.61. Anzahl der Achsen/Feder	77. Abgaswerte
1.62. Anzahl der Achsen/Feder	78. Abgaswerte
1.63. Anzahl der Achsen/Feder	79. Abgaswerte
1.64. Anzahl der Achsen/Feder	80. Abgaswerte
1.65. Anzahl der Achsen/Feder	81. Abgaswerte
1.66. Anzahl der Achsen/Feder	82. Abgaswerte
1.67. Anzahl der Achsen/Feder	83. Abgaswerte
1.68. Anzahl der Achsen/Feder	84. Abgaswerte
1.69. Anzahl der Achsen/Feder	85. Abgaswerte
1.70. Anzahl der Achsen/Feder	86. Abgaswerte
1.71. Anzahl der Achsen/Feder	87. Abgaswerte
1.72. Anzahl der Achsen/Feder	88. Abgaswerte
1.73. Anzahl der Achsen/Feder	89. Abgaswerte
1.74. Anzahl der Achsen/Feder	90. Abgaswerte
1.75. Anzahl der Achsen/Feder	91. Abgaswerte
1.76. Anzahl der Achsen/Feder	92. Abgaswerte
1.77. Anzahl der Achsen/Feder	93. Abgaswerte
1.78. Anzahl der Achsen/Feder	94. Abgaswerte
1.79. Anzahl der Achsen/Feder	95. Abgaswerte
1.80. Anzahl der Achsen/Feder	96. Abgaswerte
1.81. Anzahl der Achsen/Feder	97. Abgaswerte
1.82. Anzahl der Achsen/Feder	98. Abgaswerte
1.83. Anzahl der Achsen/Feder	99. Abgaswerte
1.84. Anzahl der Achsen/Feder	100. Abgaswerte



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Folie löst sich



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Folie löst sich



Rückscheibe (Anderer Schaden): Folie löst sich



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Folie löst sich



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Folie löst sich



Heckklappe (Kratzer)