



Mitsubishi ASX Edition 2WD

EZ 01/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 241.639km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 16***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung ASX Edition 2WD [DE - SUV5 1.8 DI-D+ EU5, EDITION 2WD, 2010 - 2012]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJGA6WDZ400667	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 241.639km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 227.745km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70 	Beifahrertür	80
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	65 
Seitenteil hinten links	281 	Seitenteil hinten rechts	70 
Motorhaube	256 	Heckklappe	266 
Dach	224 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss (iPod / MP3-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Regen-/Lichtsensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,8 Ltr. - 110 kW DI-D KAT
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Rücksitzbank geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-/Audio-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Vorbereitung Navigationssystem | • Wegfahrsperr |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Kühlergrill mit Chromrand |
| • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage | • Traction-Control-System |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITANIUM GREY | |



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











31.01.2013	7107	ACZ000230	2	01	110/4000	200
MI	AC		4295		1770	
JMBXJGA6WDZ400667	1		1615		1495	
MITSUBISHI			-	70		
GAO			141	2060	2060	
GA711			1120	1000	-	
AFAAA6A5AAAA			1120	1000	-	
			076	3000	072	
Mitsubishi ASX			1400	745	5	-
MITSUBISHI (J)			215/65R16 98H			
Fr.z.Pers.bel.b. 8 Spl.			215/65R16 98H			
KombiLimousine			-			
715/2007*566/2011J			grau	77	-	
EURO5;J;PI/C1; M; N1 I			61*2007/46*0368*05			
Diesel			19.06.12	K	E86333985	
0002	3530	1798				
F.1/P.2:2130 B.Anhängebetrieb*7.2/8.2:1090 B.Anhängebe						
trieb*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*						

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

13. Wartung Datum: 21.07.2013 km: 13578 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	14. Wartung Datum: 10.04.2014 km: 211568 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	15. Wartung Datum: 22.07.15 km: 227745 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners
16. Wartung Datum: km: 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	17. Wartung Datum: km: 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	18. Wartung Datum: km: 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

7. Wartung Datum: 21.05.16 km: 107876 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	8. Wartung Datum: 06.07.2017 km: 123483 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	9. Wartung Datum: 14.10.2015 km: 135663 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners
10. Wartung Datum: 11.08.2020 km: 152353 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	11. Wartung Datum: 19.07.2021 km: 165893 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	12. Wartung Datum: 31.05.22 km: 180549 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG

1. Wartung Datum: 14.10.13 km: 15000 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	2. Wartung Datum: 16.10.14 km: 29101 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	3. Wartung Datum: 29.10.15 km: 44921 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners
4. Wartung Datum: 04.08.16 km: 68396 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	5. Wartung Datum: 23.02.17 km: 75975 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners	6. Wartung Datum: 04.10.17 km: 91002 6084 Autohaus Jörn Müller Mitsubishi - Vertragshändler An der Klumpnitz 4 16888 Wusterhausen Telefon: 03 30 791 42 401 47 82 Telefax: 03 30 791 58 80 Stempel und Unterschrift des Servicepartners

Muss nach jeder planmäßigen Wartung durch die Werkstatt, die die Wartung durchführt, komplett ausgefüllt werden.




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Motorhaube (Kratzer, Rost)



Motorhaube (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Lackschaden)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)