



Volkswagen Transporter Kasten-Mittelhochdach

EZ 01/2014 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 129.309km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 22.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Kasten-Mittelhochdach [DE - Ka4 2.0 TDI EU5, MHD, 2009 - 2015]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZEH080118	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.309km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.848km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 198g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug war beklebt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- LKW-Zulassung
- Radstand 3000 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 2,80 t



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion) | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Holz |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn | • Elektrik-Paket 1 |
| • Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) | • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren | • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) |
| • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend | • Raucher-Paket |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Tagfahrlicht |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel) |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Fensterheber elektrisch |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











20.01.2014	0603	AVR217512	02	01	0103/03500	167
N1	BB		04892	-	1904	-
WV1ZZZ7HZE080118	4		2156	-	2176	01797 - 02213
VOLKSWAGEN, VW			-	00100	-	-
7J0			0198	002800	002800	
GCAAC280X0			01550	01550	-	
NMFM6500816NVR07MJG3SS			01550	01550	-	
			77	02375	73	
TRANSPORTER			02500	0750	003	-
VOLKSWAGEN-VW			205/65 R16C 103T			
Fz.z.GU.bef. b. 3,5 t			205/65 R16C 103T			
Van			-			
715/2007*195/2013M						
EURO5;M:PI/CI; N1 IIL, N2			e1*2007/46*0130*13			
Diesel			25.09.2013	K	EG783363	
0002	35MD	01968	-			
7.2/8.2+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGK						
OMBINATION:5200KG*FZ.1ST MIT WERKSEITIG MONTIERTER AHK						
UND ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.1						
00 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*H.BIS 2456*ST						
UFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde der Ländersache

EG783363

VOLKSWAGEN, VW
TRANSPORTER
FZ.z.GU.bef. b. 3,5 t

VOLKSWAGEN AG

[illegible]

Service-Netzwerk 9	
(x) Mein Durchgefallter war:	(x) Herr. Meinrad Voss
(x) 1. Dienstwagen Service	(x) 2. "Infiniti"
(x) 3. Dieseltrieb	(x) 4. 3. Zylinder-Motor
(x) 5. 1000cc	(x) 6. 3. Motorleistung
(x) 7. 1000cc	(x) 8. 3. Motorleistung
(x) 9. mit elektrischer Fensterheber	(x) 10. 3. Motorleistung
(x) 11. 1000cc	(x) 12. 3. Motorleistung
(x) 13. 1000cc	(x) 14. 3. Motorleistung
(x) 15. 1000cc	(x) 16. 3. Motorleistung
(x) 17. 1000cc	(x) 18. 3. Motorleistung
(x) 19. 1000cc	(x) 20. 3. Motorleistung
(x) 21. 1000cc	(x) 22. 3. Motorleistung
(x) 23. 1000cc	(x) 24. 3. Motorleistung
(x) 25. 1000cc	(x) 26. 3. Motorleistung
(x) 27. 1000cc	(x) 28. 3. Motorleistung
(x) 29. 1000cc	(x) 30. 3. Motorleistung
(x) 31. 1000cc	(x) 32. 3. Motorleistung
(x) 33. 1000cc	(x) 34. 3. Motorleistung
(x) 35. 1000cc	(x) 36. 3. Motorleistung
(x) 37. 1000cc	(x) 38. 3. Motorleistung
(x) 39. 1000cc	(x) 40. 3. Motorleistung
(x) 41. 1000cc	(x) 42. 3. Motorleistung
(x) 43. 1000cc	(x) 44. 3. Motorleistung
(x) 45. 1000cc	(x) 46. 3. Motorleistung
(x) 47. 1000cc	(x) 48. 3. Motorleistung
(x) 49. 1000cc	(x) 50. 3. Motorleistung
(x) 51. 1000cc	(x) 52. 3. Motorleistung
(x) 53. 1000cc	(x) 54. 3. Motorleistung
(x) 55. 1000cc	(x) 56. 3. Motorleistung
(x) 57. 1000cc	(x) 58. 3. Motorleistung
(x) 59. 1000cc	(x) 60. 3. Motorleistung
(x) 61. 1000cc	(x) 62. 3. Motorleistung
(x) 63. 1000cc	(x) 64. 3. Motorleistung
(x) 65. 1000cc	(x) 66. 3. Motorleistung
(x) 67. 1000cc	(x) 68. 3. Motorleistung
(x) 69. 1000cc	(x) 70. 3. Motorleistung
(x) 71. 1000cc	(x) 72. 3. Motorleistung
(x) 73. 1000cc	(x) 74. 3. Motorleistung
(x) 75. 1000cc	(x) 76. 3. Motorleistung
(x) 77. 1000cc	(x) 78. 3. Motorleistung
(x) 79. 1000cc	(x) 80. 3. Motorleistung
(x) 81. 1000cc	(x) 82. 3. Motorleistung
(x) 83. 1000cc	(x) 84. 3. Motorleistung
(x) 85. 1000cc	(x) 86. 3. Motorleistung
(x) 87. 1000cc	(x) 88. 3. Motorleistung
(x) 89. 1000cc	(x) 90. 3. Motorleistung
(x) 91. 1000cc	(x) 92. 3. Motorleistung
(x) 93. 1000cc	(x) 94. 3. Motorleistung
(x) 95. 1000cc	(x) 96. 3. Motorleistung
(x) 97. 1000cc	(x) 98. 3. Motorleistung
(x) 99. 1000cc	(x) 100. 3. Motorleistung
(x) 101. 1000cc	(x) 102. 3. Motorleistung
(x) 103. 1000cc	(x) 104. 3. Motorleistung
(x) 105. 1000cc	(x) 106. 3. Motorleistung
(x) 107. 1000cc	(x) 108. 3. Motorleistung
(x) 109. 1000cc	(x) 110. 3. Motorleistung
(x) 111. 1000cc	(x) 112. 3. Motorleistung
(x) 113. 1000cc	(x) 114. 3. Motorleistung
(x) 115. 1000cc	(x) 116. 3. Motorleistung
(x) 117. 1000cc	(x) 118. 3. Motorleistung
(x) 119. 1000cc	(x) 120. 3. Motorleistung
(x) 121. 1000cc	(x) 122. 3. Motorleistung
(x) 123. 1000cc	(x) 124. 3. Motorleistung
(x) 125. 1000cc	(x) 126. 3. Motorleistung
(x) 127. 1000cc	(x) 128. 3. Motorleistung
(x) 129. 1000cc	(x) 130. 3. Motorleistung
(x) 131. 1000cc	(x) 132. 3. Motorleistung
(x) 133. 1000cc	(x) 134. 3. Motorleistung
(x) 135. 1000cc	(x) 136. 3. Motorleistung
(x) 137. 1000cc	(x) 138. 3. Motorleistung
(x) 139. 1000cc	(x) 140. 3. Motorleistung
(x) 141. 1000cc	(x) 142. 3. Motorleistung
(x) 143. 1000cc	(x) 144. 3. Motorleistung
(x) 145. 1000cc	(x) 146. 3. Motorleistung
(x) 147. 1000cc	(x) 148. 3. Motorleistung
(x) 149. 1000cc	(x) 150. 3. Motorleistung
(x) 151. 1000cc	(x) 152. 3. Motorleistung
(x) 153. 1000cc	(x) 154. 3. Motorleistung
(x) 155. 1000cc	(x) 156. 3. Motorleistung
(x) 157. 1000cc	(x) 158. 3. Motorleistung
(x) 159. 1000cc	(x) 160. 3. Motorleistung
(x) 161. 1000cc	(x) 162. 3. Motorleistung
(x) 163. 1000cc	(x) 164. 3. Motorleistung
(x) 165. 1000cc	(x) 166. 3. Motorleistung
(x) 167. 1000cc	(x) 168. 3. Motorleistung
(x) 169. 1000cc	(x) 170. 3. Motorleistung
(x) 171. 1000cc	(x) 172. 3. Motorleistung
(x) 173. 1000cc	(x) 174. 3. Motorleistung
(x) 175. 1000cc	(x) 176. 3. Motorleistung
(x) 177. 1000cc	(x) 178. 3. Motorleistung
(x) 179. 1000cc	(x) 180. 3. Motorleistung
(x) 181. 1000cc	(x) 182. 3. Motorleistung
(x) 183. 1000cc	(x) 184. 3. Motorleistung
(x) 185. 1000cc	(x) 186. 3. Motorleistung
(x) 187. 1000cc	

1 WUZZZ7H z EH080118

2 7EA 131

3 TRANSPORTER KAST KR
103 KW 966
CAAC PAP

4 LB9A 0000 0000 RD

X10 BOX C19 08A H7V J1D D91
- 1AK 102 2F0 1NE 5R0 56L TW3
350 3U0 G18 BUA BGV
0E1 - 4UF 4X0 4R1 4K1 N1C STC
BRD 2JB EGA 2V1 BUD 0VB
1D7 A9B 66B USA 1N1 3LB 4A0 6N1

Abt. 1 = Fahrzeug-Kennzeichnungsnummer 2 Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe 3 Motorleistung
in kW, Getriebe-Kennzeichen, Lacknummer, Innenausstattung 4 Motor-Ausstattungen, PR-Nummern

Übergabe-Prozesse wurde durchgeführt am: Datum der Auslieferung/Erstzulassung:

Volkswagen AG
WIRTSCHAFTS
Vertrieb Inland

Volkswagen AG
WIRTSCHAFTS
Vertrieb Inland

Steueramt des Motoristen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer, Rost)



Dach (Kratzer, Rost)



Dach (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost)



Schweller links (Kratzer, Rost, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Rost, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)