



Fiat 500 Lounge

EZ 06/2014 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 175.416km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 Lounge [DE - Ca2 0.9 TwinAir EU6, Lounge, 2013 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN ZFA3120000J208134	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 175.416km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 875 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 132.228km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Lila	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 92g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben,
Anderer
Schaden



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Anderer
Schaden



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor ruckelt; Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Chrom-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bordcomputer
- Einparkhilfe elektronisch
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Gurtstrafer vorn
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|--|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio | • Lenkrad mit Multifunktion für Audiobedienung |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Motor 0,9 Ltr. - 63 kW KAT |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURPLE AURORA/VIOLA DOLCE | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sound-System Interscope |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett |
| • Steckdose (12V-Anschluß) vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Tankdeckel abschließbar |
| • Tasche an Sitz vorn rechts | • Türgriffe außen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Metallic-Lackierung |
| • Reserverad als Notrad | • Reserverad vollwertig |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500 | • Vorrüstung für mobiles Navigationssystem |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.06.2014	4136	MAQD00016 3	2	1	63/5500	173
M1	AB		3546		1627	
ZFA3120000J208134		8	1488		1045	
FIAT			60			
312			92	1386	1385	
AXG1A			830	640		
DBF			830	640		
			83	4125	73	
FIAT 500			800	400	4	
FIAT (I)			185/55 R15.82T			
Fz.z.Pars.bef.b. 8 Spl.			185/55 R15.82T			
Schräghecklimousine						
715/2007*195/2013W			Lila/Violett /	41		
EURO5.WP/Ci: M. N1.1			a3*2007/46*0064*12			
Benzin			23.05.2013	*K	ENB20137	
0001	36WD	875				

Nov 27

201 31692

[illegible][illegible]

GARANTIE

MISCHLEIT

SERVICE

24

MODELL Fiat 1200 CC
 VERSIONE Scirocco II
 MOTOR 1200 CC
 HINWEISE 04.30 + 8P
 VERBODENES BELEN 12.000
 DURCHFÜHRUNG BEI 12.000
 HINWEISE 04.30 + 8P
 GARANTIE 12.000

Autohaus Gemmel GmbH

FIAT-KARANTH Versicherungs-
 FIAT Professional Service
 5042 Nürnberg, Examen Bb 11
 www.gemmel.de info@gemmel.de
 Tel 0911-542424 Fax 0911-542009

der Fiat-Partner in Nürnberg und 0907

MODELL Fiat 500C Twin Air
 VERSIONE 5000C DOT 4
 MOTOR 500 CC
 HINWEISE 04.30
 VERBODENES BELEN 66.000 / 04.200
 DURCHFÜHRUNG BEI 66.000
 HINWEISE 04.30 + 8P
 GARANTIE 66.000

Autohaus Gemmel GmbH

FIAT-KARANTH Versicherungs-
 Fiat Professional Service
 5042 Nürnberg, Examen Bb 11
 www.gemmel.de info@gemmel.de
 Tel 0911-542424 Fax 0911-542009
 der Fiat-Partner in Nürnberg und 0907

MODELL Fiat 500C 45
 VERSIONE Fedeleservizio
 MOTOR 500 CC
 HINWEISE 04.30
 VERBODENES BELEN 66.000
 DURCHFÜHRUNG BEI 66.000
 HINWEISE 04.30 + 8P
 GARANTIE 66.000

Autohaus Gemmel GmbH

FIAT-KARANTH Versicherungs-
 FIAT Professional Service
 5042 Nürnberg, Examen Bb 11
 www.gemmel.de info@gemmel.de
 Tel 0911-542424 Fax 0911-542009

der Fiat-Partner in Nürnberg und 0907

MODELL 500C TWIN AIR
 VERSIONE Scirocco II
 MOTOR 500 CC
 HINWEISE 04.30
 VERBODENES BELEN 77.000
 DURCHFÜHRUNG BEI 77.000
 HINWEISE 04.30 + 8P
 GARANTIE 77.000

Autohaus Gemmel GmbH

FIAT-KARANTH Versicherungs-
 Fiat Professional Service
 5042 Nürnberg, Examen Bb 11
 www.gemmel.de info@gemmel.de
 Tel 0911-542424 Fax 0911-542009
 der Fiat-Partner in Nürnberg und 0907

WARTUNGSNACHWEISE

Sie sind gebeten, Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsarbeiten für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Die Servicearbeiten bestätigen jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

WARTUNG	WARTUNG	WARTUNG
WARTUNG 1 5000 km 10.000 km 15.000 km 20.000 km 25.000 km 30.000 km 35.000 km 40.000 km 45.000 km 50.000 km 55.000 km 60.000 km 65.000 km 70.000 km 75.000 km 80.000 km 85.000 km 90.000 km 95.000 km 100.000 km	WARTUNG 2 10.000 km 20.000 km 30.000 km 40.000 km 50.000 km 60.000 km 70.000 km 80.000 km 90.000 km 100.000 km	WARTUNG 3 15.000 km 25.000 km 35.000 km 45.000 km 55.000 km 65.000 km 75.000 km 85.000 km 95.000 km

WARTUNG 1
 5000 km
 10.000 km
 15.000 km
 20.000 km
 25.000 km
 30.000 km
 35.000 km
 40.000 km
 45.000 km
 50.000 km
 55.000 km
 60.000 km
 65.000 km
 70.000 km
 75.000 km
 80.000 km
 85.000 km
 90.000 km
 95.000 km
 100.000 km

WARTUNG 2
 10.000 km
 20.000 km
 30.000 km
 40.000 km
 50.000 km
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 3
 15.000 km
 25.000 km
 35.000 km
 45.000 km
 55.000 km
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 4
 20.000 km
 30.000 km
 40.000 km
 50.000 km
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 5
 25.000 km
 35.000 km
 45.000 km
 55.000 km
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 6
 30.000 km
 40.000 km
 50.000 km
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 7
 35.000 km
 45.000 km
 55.000 km
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 8
 40.000 km
 50.000 km
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 9
 45.000 km
 55.000 km
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 10
 50.000 km
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 11
 55.000 km
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 12
 60.000 km
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 13
 65.000 km
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 14
 70.000 km
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 15
 75.000 km
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 16
 80.000 km
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 17
 85.000 km
 95.000 km

WARTUNG 18
 90.000 km
 100.000 km

WARTUNG 19
 95.000 km

WARTUNG 20
 100.000 km

WARTUNG 21
 105.000 km

WARTUNG 22
 110.000 km

WARTUNG 23
 115.000 km

WARTUNG 24
 120.000 km

WARTUNG 25
 125.000 km

WARTUNG 26
 130.000 km

WARTUNG 27
 135.000 km

WARTUNG 28
 140.000 km

WARTUNG 29
 145.000 km

WARTUNG 30
 150.000 km

WARTUNG 31
 155.000 km

WARTUNG 32
 160.000 km

WARTUNG 33
 165.000 km

WARTUNG 34
 170.000 km

WARTUNG 35
 175.000 km

WARTUNG 36
 180.000 km

WARTUNG 37
 185.000 km

WARTUNG 38
 190.000 km

WARTUNG 39
 195.000 km

WARTUNG 40
 200.000 km

WARTUNG 41
 205.000 km

WARTUNG 42
 210.000 km

WARTUNG 43
 215.000 km

WARTUNG 44
 220.000 km

WARTUNG 45
 225.000 km

WARTUNG 46
 230.000 km

WARTUNG 47
 235.000 km

WARTUNG 48
 240.000 km

WARTUNG 49
 245.000 km

WARTUNG 50
 250.000 km

WARTUNG 51
 255.000 km

WARTUNG 52
 260.000 km

WARTUNG 53
 265.000 km

WARTUNG 54
 270.000 km

WARTUNG 55
 275.000 km

WARTUNG 56
 280.000 km

WARTUNG 57
 285.000 km

WARTUNG 58
 290.000 km

WARTUNG 59
 295.000 km

WARTUNG 60
 300.000 km

WARTUNG 61
 305.000 km

WARTUNG 62
 310.000 km

WARTUNG 63
 315.000 km

WARTUNG 64
 320.000 km

WARTUNG 65
 325.000 km

WARTUNG 66
 330.000 km

WARTUNG 67
 335.000 km

WARTUNG 68
 340.000 km

WARTUNG 69
 345.000 km

WARTUNG 70
 350.000 km

WARTUNG 71
 355.000 km

WARTUNG 72
 360.000 km

WARTUNG 73
 365.000 km

WARTUNG 74
 370.000 km

WARTUNG 75
 375.000 km

WARTUNG 76
 380.000 km

WARTUNG 77
 385.000 km

WARTUNG 78
 390.000 km

WARTUNG 79
 395.000 km

WARTUNG 80
 400.000 km

WARTUNG 81
 405.000 km

WARTUNG 82
 410.000 km

WARTUNG 83
 415.000 km

WARTUNG 84
 420.000 km

WARTUNG 85
 425.000 km

WARTUNG 86
 430.000 km

WARTUNG 87
 435.000 km

WARTUNG 88
 440.000 km

WARTUNG 89
 445.000 km

WARTUNG 90
 450.000 km

WARTUNG 91
 455.000 km

WARTUNG 92
 460.000 km

WARTUNG 93
 465.000 km

WARTUNG 94
 470.000 km

WARTUNG 95
 475.000 km

WARTUNG 96
 480.000 km

WARTUNG 97
 485.000 km

WARTUNG 98
 490.000 km

WARTUNG 99
 495.000 km

WARTUNG 100
 500.000 km

WARTUNG 101
 505.000 km

WARTUNG 102
 510.000 km

WARTUNG 103
 515.000 km

WARTUNG 104
 520.000 km

WARTUNG 105
 525.000 km

WARTUNG 106
 530.000 km

WARTUNG 107
 535.000 km

WARTUNG 108
 540.000 km

WARTUNG 109
 545.000 km

WARTUNG 110
 550.000 km

WARTUNG 111
 555.000 km

WARTUNG 112
 560.000 km

WARTUNG 113
 565.000 km

WARTUNG 114
 570.000 km

WARTUNG 115
 575.000 km

WARTUNG 116
 580.000 km

WARTUNG 117
 585.000 km

WARTUNG 118
 590.000 km

WARTUNG 119
 595.000 km

WARTUNG 120
 600.000 km

WARTUNG 121
 605.000 km

WARTUNG 122
 610.000 km

WARTUNG 123
 615.000 km

WARTUNG 124
 620.000 km

WARTUNG 125
 625.000 km

WARTUNG 126
 630.000 km

WARTUNG 127
 635.000 km

WARTUNG 128
 640.000 km

WARTUNG 129
 645.000 km

WARTUNG 130
 650.000 km

WARTUNG 131
 655.000 km

WARTUNG 132
 660.000 km

WARTUNG 133
 665.000 km

WARTUNG 134
 670.000 km

WARTUNG 135
 675.000 km

WARTUNG 136
 680.000 km

WARTUNG 137
 685.000 km

WARTUNG 138
 690.000 km

WARTUNG 139
 695.000 km

WARTUNG 140
 700.000 km

WARTUNG 141
 705.000 km

WARTUNG 142
 710.000 km

WARTUNG 143
 715.000 km

WARTUNG 144
 720.000 km

WARTUNG 145
 725.000 km

WARTUNG 146
 730.000 km

WARTUNG 147
 735.000 km

WARTUNG 148
 740.000 km

WARTUNG 149
 745.000 km

WARTUNG 150
 750.000 km

WARTUNG 151
 755.000 km

WARTUNG 152
 760.000 km

WARTUNG 153
 765.000 km

WARTUNG 154
 770.000 km

WARTUNG 155
 775.000 km

WARTUNG 156
 780.000 km

WARTUNG 157
 785.000 km

WARTUNG 158
 790.000 km

WARTUNG 159
 795.000 km

WARTUNG 160
 800.000 km

WARTUNG 161
 805.000 km

WARTUNG 162
 810.000 km

WARTUNG 163
 815.000 km

WARTUNG 164
 820.000 km

WARTUNG 165
 825.000 km

WARTUNG 166
 830.000 km

WARTUNG 167
 835.000 km

WARTUNG 168
 840.000 km

WARTUNG 169
 845.000 km

WARTUNG 170
 850.000 km

WARTUNG 171
 855.000 km

WARTUNG 172
 860.000 km

WARTUNG 173
 865.000 km

WARTUNG 174
 870.000 km

WARTUNG 175
 875.000 km

WARTUNG 176
 880.000 km

WARTUNG 177
 885.000 km

WARTUNG 178
 890.000 km

WARTUNG 179
 895.000 km

WARTUNG 180
 900.000 km

WARTUNG 181
 905.000 km

WARTUNG 182
 910.000 km

WARTUNG 183
 915.000 km

WARTUNG 184
 920.000 km

WARTUNG 185
 925.000 km

WARTUNG 186
 930.000 km

WARTUNG 187
 935.000 km

WARTUNG 188
 940.000 km

WARTUNG 189
 945.000 km

WARTUNG 190
 950.000 km

WARTUNG 191
 955.000 km

WARTUNG 192
 960.000 km

WARTUNG 193
 965.000 km

WARTUNG 194
 970.000 km

WARTUNG 195
 975.000 km

WARTUNG 196
 980.000 km

WARTUNG 197
 985.000 km

WARTUNG 198
 990.000 km

WARTUNG 199
 995.000 km

WARTUNG 200
 1000.000 km

WARTUNG 201
 1005.000 km

WARTUNG 202
 1010.000 km

WARTUNG 203
 1015.000 km

WARTUNG 204
 1020.000 km

WARTUNG 205
 1025.000 km

WARTUNG 206
 1030.000 km

WARTUNG 207
 1035.000 km

WARTUNG 208
 1040.000 km

WARTUNG 209
 1045.000 km

WARTUNG 210
 1050.000 km

WARTUNG 211
 1055.000 km

WARTUNG 212
 1060.000 km

WARTUNG 213
 1065.000 km

WARTUNG 214
 1070.000 km

WARTUNG 215
 1075.000 km

WARTUNG 216
 1080.000 km

WARTUNG 217
 1085.000 km

WARTUNG 218
 1090.000 km

WARTUNG 219
 1095.000 km

WARTUNG 220
 1100.000 km

WARTUNG 221
 1105.000 km

WARTUNG 222
 1110.000 km

WARTUNG 223
 1115.000 km

WARTUNG 224
 1120.000 km

WARTUNG 225
 1125.000 km

WARTUNG 226
 1130.000 km

WARTUNG 227
 1135.000 km

WARTUNG 228
 1140.000 km

WARTUNG 229
 1145.000 km

WARTUNG 230
 1150.000 km

WARTUNG 231
 1155.000 km

WARTUNG 232
 1160.000 km

WARTUNG 233
 1165.000 km

WARTUNG 234
 1170.000 km

WARTUNG 235
 1175.000 km

WARTUNG 236
 1180.000 km

WARTUNG 237
 1185.000 km

WARTUNG 238
 1190.000 km

WARTUNG 239
 1195.000 km

WARTUNG 240
 1200.000 km

WARTUNG 241
 1205.000 km

WARTUNG 242
 1210.000 km

WARTUNG 243
 1215.000 km

WARTUNG 244
 1220.000 km

WARTUNG 245
 1225.000 km

WARTUNG 246
 1230.000 km

WARTUNG 247
 1235.000 km

WARTUNG 248
 1240.000 km

WARTUNG 249
 1245.000 km

WARTUNG 250
 1250.000 km

WARTUNG 251
 1255.000 km

WARTUNG 252
 1260.000 km

WARTUNG 253
 1265.000 km

WARTUNG 254
 1270.000 km

WARTUNG 255
 1275.000 km

WARTUNG 256
 1280.000 km

WARTUNG 257
 1285.000 km

WARTUNG 258
 1290.000 km

WARTUNG 259
 1295.000 km

WARTUNG 260
 1300.000 km

WARTUNG 261
 1305.000 km

WARTUNG 262
 1310.000 km

WARTUNG 263
 1315.000 km

WARTUNG 264
 1320.000 km

WARTUNG 265
 1325.000 km

WARTUNG 266
 1330.000 km

WARTUNG 267
 1335.000 km

WARTUNG 268
 1340.000 km

WARTUNG 269
 1345.000 km

WARTUNG 270
 1350.000 km

WARTUNG 271
 1355.000 km

WARTUNG 272
 1360.000 km

WARTUNG 273
 1365.000 km

WARTUNG 274
 1370.000 km

WARTUNG 275
 1375.000 km

WARTUNG 276
 1380.000 km

WARTUNG 277
 1385.000 km

WARTUNG 278
 1390.000 km

WARTUNG 279
 1395.000 km

WARTUNG 280
 1400.000 km

WARTUNG 281
 1405.000 km

WARTUNG 282
 1410.000 km

WARTUNG 283
 1415.000 km

WARTUNG 284
 1420.000 km

WARTUNG 285
 1425.000 km

WARTUNG 286
 1430.000 km

WARTUNG 287
 1435.000 km

WARTUNG 288
 1440.000 km

WARTUNG 289
 1445.000 km

WARTUNG 290
 1450.000 km

WARTUNG 291
 1455.000 km

WARTUNG 292
 1460.000 km

WARTUNG 293
 1465.000 km

WARTUNG 294
 1470.000 km

WARTUNG 295
 1475.000 km

WARTUNG 296
 1480.000 km

WARTUNG 297
 1485.000 km

WARTUNG 298
 1490.000 km

WARTUNG 299
 1495.000 km

WARTUNG 300
 1500.000 km

WARTUNG 301
 1505.000 km

WARTUNG 302
 1510.000 km

WARTUNG 303
 1515.000 km

WARTUNG 304
 1520.000 km

WARTUNG 305
 1525.000 km

WARTUNG 306
 1530.000 km

WARTUNG 307
 1535.000 km

WARTUNG 308
 1540.000 km

WARTUNG 309
 1545.000 km

WARTUNG 310
 1550.000 km

WARTUNG 311
 1555.000 km

WARTUNG 312
 1560.000 km

WARTUNG 313
 1565.000 km

WARTUNG 314
 1570.000 km

WARTUNG 315
 1575.000 km

WARTUNG 316
 1580.000 km

WARTUNG 317
 1585.000 km

WARTUNG 318
 1590.000 km

WARTUNG 319
 1595.000 km

WARTUNG 320
 1600.000 km

WARTUNG 321
 1605.000 km

WARTUNG 322
 1610.000 km

WARTUNG 323
 1615.000 km

WARTUNG 324
 1620.000 km

WARTUNG 325
 1625.000 km

WARTUNG 326
 1630.000 km

WARTUNG 327
 1635.000 km

WARTUNG 328
 1640.000 km

WARTUNG 329
 1645.000 km

WARTUNG 330
 1650.000 km

WARTUNG 331
 1655.000 km

WARTUNG 332
 1660.000 km

WARTUNG 333
 1665.000 km

WARTUNG 334
 1670.000 km

WARTUNG 335
 1675.000 km

WARTUNG 336
 1680.000 km

WARTUNG 337
 1685.000 km

WARTUNG 338
 1690.000 km

WARTUNG 339

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung, Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrtür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Griff fehlt



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



Dach (Anderer Schaden): Lack löst sich



Dach (Anderer Schaden): Lack löst sich



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden)




Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)




Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)