



Renault Espace Grand Espace Celebration

EZ 03/2009 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 258.115km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Grand Espace Celebration [AT - Van5 2.0 dCi 150 / 175 FAP EU4, Celebration, (Facelift) 2009 - 2010]		
Kategorie Van	FIN VF1JK03CC40866954	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.115km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 173 PS (127 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 208.868km	Letzter Service am 02/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 217g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	350 	Beifahrertür	450 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	350 	Türe hinten rechts	400 
Seitenteil hinten links	213 	Seitenteil hinten rechts	370 
Motorhaube	160 	Heckklappe	-
Dach	135 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Es sind nur 4 Sitze verbaut

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem Grand Auditorium (Radio 4x40 Watt)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- CD-Wechsler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem Radiosat (Radio/CD 4x30 Watt, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe (Sun-Protect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

• Karosserie: 5-türig	• Karosserie: verlängert
• Klimaautomatik	• Klimaautomatik mit Bedienelemente vorn und hinten
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 127 kW dCi Diesel FAP KAT	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU	• Parkbremse elektrisch
• Rußpartikelfilter	• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenaufprallschutz	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sonnenschutzrollo an Heckscheibe	• Sonnenschutzrollo an Türen und Seitenscheiben hinten
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen verchromt
• Untersteuerungskontrolle (USC)	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Wegfahrsperre	



Sonderausstattung

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Metallic-Lackierung
• Reserverad in Fahrbereifung	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenschutzleisten Wagenfarbe	• Sitzheizung vorn
• Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Rost)




Beifahrertür (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer)