



Honda Civic 1.4 Comfort

EZ 08/2006 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 271.524km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.04.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic 1.4 Comfort [DE - LimS5 1.4 EU4, Comfort, 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN SHHFK17406U011844	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 271.524km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 83 PS (61 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.339 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	210 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Schlüssel beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;




Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 61 kW DSi KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Comfort
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: ALABASTER SILVER M.
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe

- Wegfahrsperre

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.08.2006	2131	AAA000068	2	01	61	/5700	170
M1	AB		4245			1765	
SHHFK17406U011844	3		1460			1240	
Honda			-	75		-	
EK1			139	1650		1650	
1			890	800		-	
2			890	800		-	
-			79	4275		70	
CIVIC SDR			1200	500	5	-	
HONDA (GB)			205/55R16	91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55R16	91H			
Schräghecklimousine			-				
83R11-05			GRAU		71-		
EURO 4			e11*2001/116*0255*01				
Benzin			24.02.06	K	VW028673		
0001	0462	1339					
ww.AHK.1t.EGTG							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motordämmung beschädigt



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Gummidichtung beschädigt



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)