

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ075838



Beschreibung

	Zulassungsdatum 02/11/2023	Laufleistung 103222 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		


Bewertungsdetails

Bewertungsort
Mosolf Etzin

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Sitz / Vorne Links ¹ Bezugsmaterial : Stoff	Riss	Ersetzen
	  		
003	Türeinstieg / Vorne Links	Delle	Reparieren

			
004	Türverkleidung / Vorne Links	Delle	Reparieren
			
005	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair
			
006	Stoßfänger / Vorne Lackiert : No	Kratzer	Ersetzen
			
007	Türeinstieg / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
			
008	Tür / Vorne Rechts ²	Delle	Reparieren

  			
009	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
  			
010	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
  			
011	Dach / -	Delle	Reparieren
        			
012	Dachholm / Rechts	Delle	Akzeptabel
			
013	Plattform Heckklappe / Hinten Links	Abgewetzt	Smart Repair



014	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
015	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
016	Windschutzscheibe / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
017	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
018	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Smart Repair



019	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
-----	--------------------------	---------	-----------



¹ Bezug Sitzfläche
² Innen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	5 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum




Laufleistung



Navigation



Vin




Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Inspektion



Sitz / Vorne Links / Riss



Sitz / Vorne Links / Riss




Sitz / Vorne Links / Riss



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Delle



Türverkleidung / Vorne Links / Delle



Türverkleidung / Vorne Links / Delle



Türverkleidung / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Plattform Heckklappe / Hinten Links / Abgewetzt



Plattform Heckklappe / Hinten Links / Abgewetzt



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer