



Audi Q2

EZ 08/2017 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 106.161km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q2		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZGA6JA007625	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.161km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kombiinstrument elektronisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2601 mm
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit

- | | |
|---|--|
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sportsitze |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Tagfahrlicht | • Voll-Lackierung |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: NANOGRAU |



Sonderausstattung




- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) |
| • Innenausstattung: Aluminium-Optik | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Innenlicht-Paket LED | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Scheinwerfer LED |
| • Sideblade in Wagenfarbe | • Sitzheizung vorn |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Abbiege- und Allwetterlicht | • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht |
| • Licht- und Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)