



Skoda Octavia RS

EZ 06/2015 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 186.537km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia RS [DE - Kb5 2.0 TSI EU6, RS Green tec, 2013 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJE7NE9F0239509	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.537km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 220 PS (162 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.188km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(9 mm)	(9 mm)	(9 mm)	(9 mm)
Kerben	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Kratzer			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachantenne
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Brillenfach
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten

• Handbremshebelgriff Leder	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibenwischer	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten	• Kopfstützen vorn
• Kurvenlicht	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
• Maxi-DOT Display	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Mittelkonsole
• Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	• Progressivlenkung
• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sondermodell RS
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Stoßfänger Sport-Design	• Tagfahrlicht LED
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Audio-Navigationssystem Columbus
• Ausstattungs-Paket: Challenge XL	• Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
• Außenspiegel schwarz lackiert	• Einparkhilfe vorn und hinten

• Fahrassistenz-Paket: Traveller	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 160 km/h)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl mit Soundgenerator
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontkamera
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reserverad als Notrad
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Wendematte Gepäckraum


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

1. Anzahl der Autoren/Föhrer	2/4	26. Informationsmanagement (Semin)	240
2. Anzahl der Assistenzbeamten	1	30. Seminare (Sachr. 82 Semin)	15/5 / 108
3. Anzahl der Verwaltungsbeamten	24/6	31. Selbst- / Fremdbewertung	
4. Gesamtzahl der Assistenzbeamten	25/6	Achse 1	270/30 400 400 134/1 1730
5. Länge (Semin)	45/6	Achse 2	270/30 400 400 134/1 1730
6. Breite (Semin)	20/4	32. Schulung der Assistenzbeamten	100 20/4
7. Höhe (Semin)	15/2	33. Ziele des Schulungs	30
8. Platz in Fachbereich (Semin)	18/2	34. Inhalt des Schulungs	70/90 30/4
9. Fachbereich (Semin)	19/3	35. Anzahl und Bewertung der Themen	4,2 18/4, 1 1/2/1
10. Fachbereich (Semin)	19/3	36. Anzahl der Schulung (Semin)	5
11. Fachbereich (Semin)	19/3	37. Inhalt des Schulung (Semin)	
12. Fachbereich (Semin)	19/3	38. Inhalt des Schulung (Semin)	
13. Fachbereich (Semin)	19/3	39. Inhalt des Schulung (Semin)	
14. Fachbereich (Semin)	19/3	40. Inhalt des Schulung (Semin)	
15. Fachbereich (Semin)	19/3	41. Inhalt des Schulung (Semin)	
16. Fachbereich (Semin)	19/3	42. Inhalt des Schulung (Semin)	
17. Fachbereich (Semin)	19/3	43. Inhalt des Schulung (Semin)	
18. Fachbereich (Semin)	19/3	44. Inhalt des Schulung (Semin)	
19. Fachbereich (Semin)	19/3	45. Inhalt des Schulung (Semin)	
20. Fachbereich (Semin)	19/3	46. Inhalt des Schulung (Semin)	
21. Fachbereich (Semin)	19/3	47. Inhalt des Schulung (Semin)	
22. Fachbereich (Semin)	19/3	48. Inhalt des Schulung (Semin)	
23. Fachbereich (Semin)	19/3	49. Inhalt des Schulung (Semin)	
24. Fachbereich (Semin)	19/3	50. Inhalt des Schulung (Semin)	
25. Fachbereich (Semin)	19/3	51. Inhalt des Schulung (Semin)	
26. Fachbereich (Semin)	19/3	52. Inhalt des Schulung (Semin)	
27. Fachbereich (Semin)	19/3	53. Inhalt des Schulung (Semin)	
28. Fachbereich (Semin)	19/3	54. Inhalt des Schulung (Semin)	
29. Fachbereich (Semin)	19/3	55. Inhalt des Schulung (Semin)	
30. Fachbereich (Semin)	19/3	56. Inhalt des Schulung (Semin)	
31. Fachbereich (Semin)	19/3	57. Inhalt des Schulung (Semin)	
32. Fachbereich (Semin)	19/3	58. Inhalt des Schulung (Semin)	
33. Fachbereich (Semin)	19/3	59. Inhalt des Schulung (Semin)	
34. Fachbereich (Semin)	19/3	60. Inhalt des Schulung (Semin)	
35. Fachbereich (Semin)	19/3	61. Inhalt des Schulung (Semin)	
36. Fachbereich (Semin)	19/3	62. Inhalt des Schulung (Semin)	
37. Fachbereich (Semin)	19/3	63. Inhalt des Schulung (Semin)	
38. Fachbereich (Semin)	19/3	64. Inhalt des Schulung (Semin)	
39. Fachbereich (Semin)	19/3	65. Inhalt des Schulung (Semin)	
40. Fachbereich (Semin)	19/3	66. Inhalt des Schulung (Semin)	
41. Fachbereich (Semin)	19/3	67. Inhalt des Schulung (Semin)	
42. Fachbereich (Semin)	19/3	68. Inhalt des Schulung (Semin)	
43. Fachbereich (Semin)	19/3	69. Inhalt des Schulung (Semin)	
44. Fachbereich (Semin)	19/3	70. Inhalt des Schulung (Semin)	
45. Fachbereich (Semin)	19/3	71. Inhalt des Schulung (Semin)	
46. Fachbereich (Semin)	19/3	72. Inhalt des Schulung (Semin)	
47. Fachbereich (Semin)	19/3	73. Inhalt des Schulung (Semin)	
48. Fachbereich (Semin)	19/3	74. Inhalt des Schulung (Semin)	
49. Fachbereich (Semin)	19/3	75. Inhalt des Schulung (Semin)	
50. Fachbereich (Semin)	19/3	76. Inhalt des Schulung (Semin)	
51. Fachbereich (Semin)	19/3	77. Inhalt des Schulung (Semin)	
52. Fachbereich (Semin)	19/3	78. Inhalt des Schulung (Semin)	
53. Fachbereich (Semin)	19/3	79. Inhalt des Schulung (Semin)	
54. Fachbereich (Semin)	19/3	80. Inhalt des Schulung (Semin)	
55. Fachbereich (Semin)	19/3	81. Inhalt des Schulung (Semin)	
56. Fachbereich (Semin)	19/3	82. Inhalt des Schulung (Semin)	
57. Fachbereich (Semin)	19/3	83. Inhalt des Schulung (Semin)	
58. Fachbereich (Semin)	19/3	84. Inhalt des Schulung (Semin)	
59. Fachbereich (Semin)	19/3	85. Inhalt des Schulung (Semin)	
60. Fachbereich (Semin)	19/3	86. Inhalt des Schulung (Semin)	
61. Fachbereich (Semin)	19/3	87. Inhalt des Schulung (Semin)	
62. Fachbereich (Semin)	19/3	88. Inhalt des Schulung (Semin)	
63. Fachbereich (Semin)	19/3	89. Inhalt des Schulung (Semin)	
64. Fachbereich (Semin)	19/3	90. Inhalt des Schulung (Semin)	
65. Fachbereich (Semin)	19/3	91. Inhalt des Schulung (Semin)	
66. Fachbereich (Semin)	19/3	92. Inhalt des Schulung (Semin)	
67. Fachbereich (Semin)	19/3	93. Inhalt des Schulung (Semin)	
68. Fachbereich (Semin)	19/3	94. Inhalt des Schulung (Semin)	
69. Fachbereich (Semin)	19/3	95. Inhalt des Schulung (Semin)	
70. Fachbereich (Semin)	19/3	96. Inhalt des Schulung (Semin)	
71. Fachbereich (Semin)	19/3	97. Inhalt des Schulung (Semin)	
72. Fachbereich (Semin)	19/3	98. Inhalt des Schulung (Semin)	
73. Fachbereich (Semin)	19/3	99. Inhalt des Schulung (Semin)	
74. Fachbereich (Semin)	19/3	100. Inhalt des Schulung (Semin)	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)