



Volkswagen Touareg V8

EZ 07/2005 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 190.298km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touareg V8 [DE - SUV5 4.2 V8 EU4, 2006 - 2006]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZM77L85D042917	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.298km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 310 PS (228 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 4.172 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 184.480km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 355g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 14.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer, Ohne Luft	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(1 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	245 	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	320 	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	230 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	250 	Heckklappe	120 
Dach	160 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Fahrzeug USA Import; Laut Einlieferer 3.Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Allradantrieb permanent	• Audiosystem Delta (Radio/CD-Player)
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Chrom-Paket (1)	• Coming-Home-Paket
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Einstiegsleuchten in den Türen
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Endrohrblenden oval (2)
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Fernverriegelung Tank und Heckklappe	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Myrte Dunkel
• Innenausstattung: Leder Cricket	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Airbag-System (Sideguard)

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 4,2 Ltr. - 228 kW V8 40V KAT (AXQ) |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER |
| • Radstand 2855 mm | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Verglasung grün getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Winter-Paket | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • CD-Wechsler |
| • Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn | • Innenausstattung: Edelholz (Nussbaum) |
| • Kompass in Dachkonsole | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer integriert | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Holz/Leder | • Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahltomatik |
| • Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %) | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System 8/11 (8-Kanal-Verstärker und 11 Lautsprecher) |
| • Sport-Fahrwerk | • Zuziehhilfe für Heckklappe |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Ohne Luft)



Rad (Kratzer, Ohne Luft)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Rost, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Dach (Kratzer, Rost)




Dach (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)