



Volkswagen Transporter Multivan FWD Highline

EZ 04/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 96.511km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan FWD Highline [DE - Bs5 2.0 TDI EU6d-T, Multivan Highline, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZKH094232	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 96.511km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 199 PS (146 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Reifenschäden: 2x Reifen beschädigt; 2x Felgen haben Kerben und Kratzer			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	110
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Batterie	Defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Komfort
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Chrom-Paket
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts

• Fensterheber elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Fahrerhaus: Velours
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Haltegriffe A-Säulen
• Handschuhfach abschließbar	• Heckklappe mit Verglasung
• Heckleuchten LED, rot	• Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)	• Innenbeleuchtung Multivan Komfort plus
• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 70 Ltr.
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Motor 2,0 Ltr. - 146 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimedia-Schnittstelle USB	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: DAYTONA RED	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Reifen-Reparaturkit
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwaschdüsen beheizt
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
• Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 2 Drehsitze
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2. Reihe, 3er-Sitzbank	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Stoßfänger in Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türablagekasten vorn
• Türgriffe außen in Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t



Sonderausstattung

• 2. Batterie	• Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Dynamik-Fahrwerk	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrwerk tiefergelegt	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) mit Zuziehhilfe	• Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
• Multifunktionstisch	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Original-Paket	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch
• Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitze (2) integriert, 1. Sitzreihe	• Sprachsteuerungs-System
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
• Sprachverstärkung elektronisch	• Sprachverstärkung elektronisch
• Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zuziehhilfe für Heckklappe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)