



Seat Ateca Xcellence 4Drive

EZ 11/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 178.669km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 28***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca Xcellence 4Drive [AT - SUV5 2.0 TDI EU6, Xcellence 4Drive, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZH6514684	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.669km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.965 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.413km	Letzter Service am 05/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Riss/Bruch		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Felgen haben Korrosionsschäden			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Keyless-Fehler

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Allradantrieb
• Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel lackiert	• Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bluetooth Audio-Streaming
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Dachhimmel schwarz	• Dachreling silber
• Einparkhilfe hinten	• Elektrik-Paket
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Gurtstraffer hinten
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Innenraumlicht-Paket LED
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumbeleuchtung
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lendenwirbelstütze verstellbar
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Regensensor	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Original Fahrzeug Farbe: BLANCO NEVADA/NEVADA WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2630 mm	• Reifen-Reparaturset
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne klappbar	• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
• SEAT Media-System Touch Colour	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze	• Start/Stop-Anlage
• Startanlage Keyless Access	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Tagfahrlicht LED	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC) | • Frontscheibe heizbar |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°) |
| • Metallic-Lackierung | • Sound-System SEAT |
| • Sprachsteuerungs-System | • Standheizung mit Fernbedienung |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Service-Nachweise

Datum: 28.6.21
Kilometer: 146256

Service durchgeführt von: 35 h. 23 k.

SEAT Multitask Service

Langlife Service: ☒ JA ☐ NEIN

Zahl- oder Inspektionsscheinpflichtiger Service: ☒ JA ☐ NEIN

Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN

Other Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Staub- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Kühlerflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN

Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN

Bremsschalltest: ☒ JA ☐ NEIN

DSG Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN

AT: ☒ JA ☐ NEIN

WALDEX Kapselung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN

Gewichte und -stützen: ☒ JA ☐ NEIN

Flüssigkeits (Papierfilter): ☒ JA ☐ NEIN

Zahnstange: ☒ JA ☐ NEIN

SEAT Multitask Service

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

Kilometer:

Stempel des Fachbetriebs

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Aufklärung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug die Services (Öl, Inspektion) vollständig in einer SEAT-Vertragswerkstatt durchführen zu lassen. Wenn Sie dies nicht tun, bedeutet dies, dass Sie ein SEAT-Fahrzeug verlassen.

Service-Nachweise

Datum: 28.6.21
Kilometer: 124238

Service durchgeführt von:

SEAT Multitask Service

Langlife Service: ☒ JA ☐ NEIN

Zahl- oder Inspektionsscheinpflichtiger Service: ☒ JA ☐ NEIN

Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN

Other Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Staub- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Kühlerflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN

Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN

Bremsschalltest: ☒ JA ☐ NEIN

DSG Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN

AT: ☒ JA ☐ NEIN

WALDEX Kapselung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN

Gewichte und -stützen: ☒ JA ☐ NEIN

Flüssigkeits (Papierfilter): ☒ JA ☐ NEIN

Zahnstange: ☒ JA ☐ NEIN

SEAT Multitask Service

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

Kilometer:

Stempel des Fachbetriebs

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Aufklärung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug die Services (Öl, Inspektion) vollständig in einer SEAT-Vertragswerkstatt durchführen zu lassen. Wenn Sie dies nicht tun, bedeutet dies, dass Sie ein SEAT-Fahrzeug verlassen.

Service-Nachweise

Datum: 24.06.20
Kilometer: 107413

Service durchgeführt von: AUTOHAUS LINE MAYR

SEAT Multitask Service

Langlife Service: ☒ JA ☐ NEIN

Zahl- oder Inspektionsscheinpflichtiger Service: ☒ JA ☐ NEIN

Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN

Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN

Other Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN

Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Staub- und Polierarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN

Luftfilter: ☒ JA ☐ NEIN

Kühlerflüssigkeit: ☒ JA ☐ NEIN

Zündkerzen: ☒ JA ☐ NEIN

Bremsschalltest: ☒ JA ☐ NEIN

DSG Öl und Filter: ☒ JA ☐ NEIN

AT: ☒ JA ☐ NEIN

WALDEX Kapselung (Öl): ☒ JA ☐ NEIN

Gewichte und -stützen: ☒ JA ☐ NEIN

Flüssigkeits (Papierfilter): ☒ JA ☐ NEIN

Zahnstange: ☒ JA ☐ NEIN

SEAT Multitask Service

Stempel des SEAT Händlers

Nächster fälliger Service

Datum:

Kilometer:

Stempel des Fachbetriebs

Hinweise

Wir empfehlen Ihnen, zur Aufklärung der Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug die Services (Öl, Inspektion) vollständig in einer SEAT-Vertragswerkstatt durchführen zu lassen. Wenn Sie dies nicht tun, bedeutet dies, dass Sie ein SEAT-Fahrzeug verlassen.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)