



BMW 2.0 d

EZ 07/2007 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 249.974km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 2.0 d [AT - SUV5 2.0d - X83 EU4, 2006 - 2007]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAPD11030WH67362	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 249.974km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.670km	Letzter Service am 12/2017
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	445 	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	240 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











41	Stationsnummer	
52	2019 10	
53	Stationsnummer	
54	Stationsnummer	
55	Stationsnummer	
56	Stationsnummer	
57	Stationsnummer	
58	Stationsnummer	
59	Stationsnummer	
60	Stationsnummer	
61	Stationsnummer	
62	Stationsnummer	
63	Stationsnummer	
64	Stationsnummer	
65	Stationsnummer	
66	Stationsnummer	
67	Stationsnummer	
68	Stationsnummer	
69	Stationsnummer	
70	Stationsnummer	
71	Stationsnummer	
72	Stationsnummer	
73	Stationsnummer	
74	Stationsnummer	
75	Stationsnummer	
76	Stationsnummer	
77	Stationsnummer	
78	Stationsnummer	
79	Stationsnummer	
80	Stationsnummer	
81	Stationsnummer	
82	Stationsnummer	
83	Stationsnummer	
84	Stationsnummer	
85	Stationsnummer	
86	Stationsnummer	
87	Stationsnummer	
88	Stationsnummer	
89	Stationsnummer	
90	Stationsnummer	
91	Stationsnummer	
92	Stationsnummer	
93	Stationsnummer	
94	Stationsnummer	
95	Stationsnummer	
96	Stationsnummer	
97	Stationsnummer	
98	Stationsnummer	
99	Stationsnummer	
100	Stationsnummer	

Abgeschlossen am: 22.11.2015

[illegible]

Wartungsnachweise	
ja / nein ☒ Ölwanne ☐ Inspektion I ☐ Inspektion II ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Mischflüssigkeit	ja / nein ☐ Luft/Wasserscheide ☐ Druckkraftstofffilter ☐ Wasserpumpe 13.9 Datum, Monat, Jahr
ja / nein ☐ Ölwanne ☐ Inspektion I ☐ Inspektion II ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Mischflüssigkeit	ja / nein ☐ Luft/Wasserscheide ☐ Druckkraftstofffilter ☐ Wasserpumpe Datum, Monat, Jahr
ja / nein ☐ Ölwanne ☐ Inspektion I ☐ Inspektion II ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Mischflüssigkeit	ja / nein ☐ Luft/Wasserscheide ☐ Druckkraftstofffilter ☐ Wasserpumpe Datum, Monat, Jahr

A silver BMW X3 is shown driving on a dirt road in a desert-like environment. The car is positioned in the center of the frame. To the left of the car, a BMW keychain with a green fob and a small BMW logo sticker are placed for scale. The car's license plate reads 'M W L 4182'. The background consists of rolling hills under a clear blue sky.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Anderer Schaden, Riss/Bruch): Halterung gebrochen



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Ohne Funktion)