



# Mercedes-Benz C 220 d

EZ 05/2023 | Kombi | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |  
Automatikgetriebe | 149.544km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 97\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                               |                                                        |                                          |                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Hersteller                    | Typ/Verkaufsbezeichnung                                |                                          |                                    |
| Mercedes-Benz                 | C 220 d [DE - Kb5 C 220 d EU6d, AMG Line, 2023 - 2024] |                                          |                                    |
| Kategorie                     | FIN                                                    | Kennzeichen                              | Laufleistung laut Tacho            |
| Kombi                         | W1KAH0EB5PF113561                                      | -                                        | 149.544km                          |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden | Polster                                                | Leistung                                 | Kraftstoff                         |
| 05/2026 / Nicht Vorhanden     | Alcantara                                              | 200 PS (147 KW)                          | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
| Anzahl Schlüssel              | Serviceheft                                            | Scheckheftgepflegt                       |                                    |
| 2                             | Ja                                                     | Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                    |
| Hubraum                       | Bordmappe                                              | Letzter Service                          | Letzter Service am                 |
| 1.993 ccm                     | liegt vor                                              | 137.015km                                | 03/2026                            |
| Emissionsklasse               | Sitze                                                  | Türen                                    | Getriebe-Typ                       |
| Euro 6d                       | 5                                                      | 4/5                                      | Automatikgetriebe                  |
| EZ                            | Farbe                                                  | Gesamtzahl der bekannten Halter          |                                    |
| 05/2023                       | Weiß                                                   | 1                                        |                                    |
| Importfahrzeug                | CoC Dokumente vorhanden                                | Land der letzten Zulassung               |                                    |
| Kein Reimportfahrzeug         | Nein                                                   | Deutschland                              |                                    |
| Untypische Vornutzung         | CO2-Emissionen                                         |                                          | Kraftstoffverbrauch                |
| Keine                         | 140g/km (WLTP)                                         |                                          | 5.3l/100km (WLTP)                  |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 145                      |
| Kotflügel vorne links   | 105                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | 155                      | Türe hinten rechts       | 150                      |
| Seitenteil hinten links | 125                      | Seitenteil hinten rechts | 145                      |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 130                      |
| Dach                    | -                        |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- AMG-Line Interieur
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Dachreling schwarz
- Digitales Instrumenten-Display
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur
- Innenraumlicht-Paket
- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket USB
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb)
- Entry-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fußmatten AMG
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Keyless Go Startanlage                                      | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)                         |
| • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)             | • Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect |
| • Laderaum-Paket                                              | • Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)                    |
| • Lenkrad (Sport) mit Multifunktion                           | • Mercedes-Benz Notrufsystem                                 |
| • Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW)                | • Mittelkonsole schwarz hochglänzend                         |
| • Mittenairbag vorn                                           | • Motorhaube mit Powerdome                                   |
| • Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID)                      | • Navigationssystem: Festplattennavigation                   |
| • Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS                         | • Park-Paket                                                 |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten)                     | • Reifen-Reparaturset (Tirefit)                              |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                                  | • Rußpartikelfilter                                          |
| • Rückfahrkamera                                              | • Rücksitzlehne elektr. verstellbar                          |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar                            | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                       |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                             | • Scheinwerfer LED High Performance                          |
| • Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX              | • Service-System: MBUX Navigation Premium                    |
| • Servolenkung                                                | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica |
| • Sitzheizung vorn                                            | • Smartphone integriert                                      |
| • Spiegel-Paket                                               | • Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)            |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond                            | • Tempomat                                                   |
| • Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone | • Vorrüstung car sharing                                     |
| • Zentral-Display (OLED)                                      |                                                              |



## Sonderausstattung

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| • Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik                  | • Ausstattungs-Paket: Business                                    |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik               | • Außenspiegel elektr. anklappbar                                 |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion | • Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung         | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent                    |
| • Induktionsladeschale für Smartphone                    | • Infotainment-Paket                                              |
| • Komfort-Paket Advanced                                 | • Komfort-Paket High-End                                          |
| • Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)   | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar                   |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar          | • Memory-Paket                                                    |
| • Navigationssystem: Festplattennavigation               | • Panorama-Schiebedach                                            |
| • Park-Paket                                             | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten)                         |
| • Rückfahrkamera                                         | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt               |
| • Service-System: MBUX Navigation Premium                | • Sitz vorn links elektr. verstellbar                             |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)       | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar                            |
| • Sitz-Komfort-Paket                                     | • Sitzheizung vorn                                                |
| • Sitzheizung vorn                                       | • Smartphone integriert                                           |

- Spiegel-Paket

- Sportsitze vorn

- Uni-Lackierung Polar-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

























|                                                             |      |            |                      |      |          |     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|------|----------|-----|
| 09.05.2023                                                  | 2222 | AYH00291 6 | 2                    | 1    | 147/3600 | 240 |
| M1                                                          | AC   |            | 4793 -               |      | 1900 -   |     |
| WIKAHDEB5PF113561                                           |      | 7          | 1491 -               |      | - - 1790 |     |
| MERCEDES-BENZ                                               |      |            |                      | 75   | -        |     |
| R2CS                                                        |      |            | 131                  | 2400 | 2400     |     |
| H204T0                                                      |      |            | 1120                 | 1335 | -        |     |
| CZA051A                                                     |      |            | 1120                 | 1335 | -        |     |
|                                                             |      |            | 59                   | 2700 | 68       |     |
| C 220 D                                                     |      |            | 1800                 | 750  | 5        | -   |
| MERCEDES-BENZ                                               |      |            | 225/40 R19 93Y XL    |      |          |     |
| Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                     |      |            | 255/35 R19 96Y XL    |      |          |     |
| Kombilimousine                                              |      |            |                      |      |          |     |
| 715/2007*2018/1832AP                                        |      |            | Wei8                 |      | 0        |     |
| EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 1                                |      |            | e1*2018/858*00017*05 |      |          |     |
| Hybr,Diesel/E                                               |      |            | 11.11.2022           | K    | GV672104 |     |
| 0010                                                        | 36AP | 1993       |                      |      |          |     |
| 7 2/8.Z.+100 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AH |      |            |                      |      |          |     |
| K.U.ESP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM |      |            |                      |      |          |     |
| /H.GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*           |      |            |                      |      |          |     |



| Servicehistorie |                                |              |            | Mercedes-Benz |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------|--|--|--|
| Mercedes-Benz   | STERNALTO GmbH                 | Datum        | 17.01.2020 |               |  |  |  |
|                 | Touquet Straße 110             | Laufleistung | 13100 km   |               |  |  |  |
|                 | Leinf.                         | Service      | Service A  |               |  |  |  |
| Mercedes-Benz   | STERNALTO GmbH                 | Datum        | 11.08.2020 |               |  |  |  |
|                 | Peter-Meerhauf-Straße 1        | Laufleistung | 112764 km  |               |  |  |  |
|                 | Dresden                        | Service      | Service B  |               |  |  |  |
| Mercedes-Benz   | STERNALTO GmbH                 | Datum        | 10.12.2020 |               |  |  |  |
|                 | Peter-Meerhauf-Straße 1        | Laufleistung | 62299 km   |               |  |  |  |
|                 | Dresden                        | Service      | Service A  |               |  |  |  |
| Mercedes-Benz   | STERNALTO GmbH                 | Datum        | 08.06.2021 |               |  |  |  |
|                 | Peter-Meerhauf-Straße 1        | Laufleistung | 56600 km   |               |  |  |  |
|                 | Dresden                        | Service      | Service B  |               |  |  |  |
| Mercedes-Benz   | Stark Auto GmbH Center Dresden | Datum        | 02.11.2023 |               |  |  |  |
|                 | - 01                           | Laufleistung | 26242 km   |               |  |  |  |
|                 | Peter-Meerhauf-Straße 1        | Service      | Service A  |               |  |  |  |
|                 | Dresden                        |              |            |               |  |  |  |

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)





Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)





Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)