CarOnSale

Opel Corsa

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	57.619km	90 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL6894259108	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.619km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2009	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Parkpilotsystem
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad (Leder)
- Innovations-Paket 2
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













AllSeasonContact









WOLOSDL6894259108

CarOnSale


CarOnSale







TÜV HESSEN
TÜV
7eb 2025 09/2027


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)