



Toyota Auris Hybrid Executive

EZ 04/2017 | Kombi | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 128.195km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 52***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Auris Hybrid Executive [DE - Kb5 1.8 (Hybrid) EU6, Executive, (Facelift) 2015 - 2019]		
Kategorie Kombi	FIN SB1ZS3JE10E328841	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 128.195km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 91g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	225 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	720 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	128
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Business-Paket
- Comfort-Paket Plus
- Dachreling (Edelstahl)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenster unten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dekorfolie Türrahmen Klavierlack-Optik
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA) |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA) | • Fensterheber elektrisch vorn + hinten |
| • Fernentriegelung Tankklappe | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Gepäckraumboden 2-fach verstellbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe Automatik stufenlos - CVT |
| • Gurtstraffer vorn | • Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System |
| • Kühlergrill mit Chromeleiste | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid |
| • Multi-Funktions-Display (TFT) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink | • Park-Assistent Intelligent Park Assist |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schleudertrauma-Schutzsystem |
| • Seitenairbag | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Toyota Safety Sense |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











07.04.2017	5013	ANX000770	2	01	73	5200	175
M1	AF		4595			1768	
SB1ZS3JE10E328841	2		1485			1410-1540	
TOYOTA			55				
HE15U(a)			92		1865	1865	
ZWE186(W)			1020		1010		
ZWE186L-DWXGBW(1W)			1020		1010		
			74		2500	74	
TOYOTA AURIS			345		345	5	
TOYOTA EUROPE (B)			225/45R17 91W				
Fz. z. Pers. bef. b. 8 Spl.			225/45R17 91W				
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2016/427W			SCHWARZ			9/-	
EURO6 W:PI/CI; M. N1 J			e11*2007/46*0018*11				
Hybr. Benzin/E			17.06.16		X	EU330227	
0008	35W0	1798					

Sehr geehrte(r) [REDACTED],

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel HU-Plakette: Zugeteilt (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 07/2026

(9) Verantwortliche Person: [REDACTED]
TUV Rheinland Kraftfahrzeuge

[REDACTED] Unterschrift F4 28.07.21.22.3 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
101 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen.
5.3.1a - Koppelstange 1. Achse links und rechts Staubmanschette beschädigt

Messwerte Betriebsbremse									
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	328	330	0,7	658	355	41	56	73,8	53,2
2	193	198	2,6	391	188	58,8	94	26,2	16,8

Messwerte Feststellbremse					
Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	179	195	8,9	374	Nein

Abbr. FBA: 20,1 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 10.07.2024, Kontrollnr./Nachweis: NW-1-15-0021-63



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)