



## Nissan Qashqai I-Way 4X4

EZ 02/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 179.577km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 92\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                             |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Nissan                                       | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Qashqai I-Way 4X4 [DE - SUV5 2.0 dCi DPF EU5, I-Way 4x4, (Facelift) 2010 - 2013] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Geländewagen                                  | FIN<br>SJNFDNJ10U2364611                                                                                    | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>179.577km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                            | Leistung<br>150 PS (110 KW)                 | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                      | Letzter Service<br>160.925km                | Letzter Service am<br>10/2024          |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                                 | Sitze<br>5                                                                                                  | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe      |
| EZ<br>02/2013                                              | Farbe<br>Lila                                                                                               | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>184g/km (NEFZ)                                                                            |                                             | Kraftstoffverbrauch<br>7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)<br>Kratzer                                                                 | (5 mm)                                                                            | (5 mm)<br>Kratzer                                                                 |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              | (4 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                                                                                     | Beifahrertür             | 130                      |
| Kotflügel vorne links   | 190  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 160                                                                                     | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 160                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 140                      |
| Motorhaube              | 120                                                                                     | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 110                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Kamerasystem Around View
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachreling (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| • Lenkrad (Leder)                       | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar             |
| • Mittelarmlehne hinten                 | • Mittelarmlehne vorn                         |
| • Modellpflege                          | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW dCi Turbodiesel KAT |
| • Nebelscheinwerfer                     | • Original Fahrzeug Farbe: NIGHT SHADE (M)    |
| • Pedale Aluminium                      | • Radstand 2631 mm                            |
| • Reifen-Reparaturset                   | • Rußpartikelfilter                           |
| • Rückfahrkamera                        | • Rücksitz geteilt/klappbar                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5   | • Scheibenwischer mit Regensensor             |
| • Seitenairbag                          | • Servolenkung elektronisch gesteuert         |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar      | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff               |
| • Sonnenblenden mit Spiegel             | • Verglasung hinten abgedunkelt               |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)          | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz         |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |                                               |



## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos





















|                                                             |      |            |                      |      |             |     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|------|-------------|-----|
| 14.02.2013                                                  | 1329 | ABH00043 B | 2                    | 2    | 110/4000    | 188 |
| M1                                                          | AF   |            | 4330                 |      | 1783        |     |
| SJNFDNJ10U2364611                                           |      | 3          | 1606-1623            |      | 1590 - 1645 |     |
| NISSAN                                                      |      |            |                      | 75   |             |     |
| J10                                                         |      |            | 184                  | 2100 | 2100        |     |
| F                                                           |      |            | 1190                 | 1100 |             |     |
| F05                                                         |      |            | 1190                 | 1100 |             |     |
|                                                             |      |            | 77                   | 3000 | 68          |     |
| NISSAN QASHQAI                                              |      |            | 1350                 | 750  | 5           |     |
| NISSAN (CH)                                                 |      |            | 215/65R16 91T        |      |             |     |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                     |      |            | 215/65R16 91T        |      |             |     |
| Mehrzweckfahrzeug                                           |      |            |                      |      |             |     |
| 715/2007*692/2008A                                          |      |            | Lila/Violett         |      | 4           |     |
| EURO5A-P/CI, M, N1 I                                        |      |            | e11*2001/116*0295*15 |      |             |     |
| Diesel                                                      |      |            | 08.05.2011           | K    | FV915079    |     |
| 0002                                                        | 35AD | 1995       |                      |      |             |     |
| DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.02.2013*ES BIS 30.12.13 ZULAS |      |            |                      |      |             |     |
| SING; AUSN (ART.27 DER RICHTLINIE 2007/46) D. KBA GEN. AM 2 |      |            |                      |      |             |     |
| 0.12.12*STUFE PM5,AB 14.02.2013***                          |      |            |                      |      |             |     |





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)