



Porsche Cayenne Diesel

EZ 09/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 213.949km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Porsche	Typ/Verkaufsbezeichnung Cayenne Diesel [DE - SUV5 Diesel EU5, 2011 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WP1ZZZ92ZELA34754	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 213.949km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 208.806km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	1950 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	80 	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;Laut Einlieferer: Die Tür vorne rechts und die Tür hinten rechts sind aufgrund einer Schramme nachlackiert.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Anhängerkupplung Vorbereitung	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Bremssättel schwarz eloxiert
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)	• Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
• Karosserie: 4-türig	• Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 TDI KAT
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: TIEFSCHWARZ
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2895 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenausstattung: Teilleder
• Rücksitzlehne geteilt	• Bordcomputer
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Automatisches Bremsen Differential (ABD)
• Diebstahl-Warnanlage	• Einschaltautomatik für Fahrlicht

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaautomatik | • Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag) |
| • Porsche Stability Management (PSM) | • Seitenairbag vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Fußmatten | • Komfort-Memory-Paket inkl. Sitzverstellung 14-Wege |
| • Kompass-System im Kombiinstrument | • Kraftstofftank: 100 Ltr. |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • Licht-Komfort-Paket |
| • Sound-System BOSE | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem | • Metallic-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch (4 Glassegmente) | • Radlaufverbreiterung |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) mit Multifunktion | • Sitzheizung vorn + hinten |
| • Porsche Communications Management (PCM) mit Off-Road - Navigation | • Universal-Schnittstelle Audio |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit Rückfahrkamera | • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige |
| • Standheizung | • Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) |
| • Luftfederung elektronisch geregelt | • Niveauregulierung |
| • Porsche Active Suspension Management (PASM) | • Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















06.09.13	0583	AK0000050	2	02	180 / 140	220
M10	AC		4846			1919
WP1ZZZ92ZEA34754	X		1697			2155
Porsche				140		
92A			189	2840	2840	
EG22			1360	1535		
02			1360	1535		
			75	2500	73	
Cayenne Diesel			3500	750	5	
PORSCHE			255/55R18 109Y			
Geländefz. Pers.bef.			255/55R18 109Y			
Kombilimousine						
715/2007*195/2013			SCHWARZ			
EUR05:J:PI/CI: M, N1 I			e13*2007/16*106*08			
Diesel			23.05.13	X		FM205577
0002	3510	2967				
P. 3:13800-4400*19;h1s 195A*20;h1s 1721*F.1/F.2 +100 b.A						
nhängebetrieb*7.2/8.2+140 b.Anhängebetrieb*W.AHK lt.						
FBTG*						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																								
Die Infanterie der Schutzpolizei... (text partially obscured by redaction) 19.10.2010 STICHSTREIFEN STREIFEN STREIFENSTREIFEN STICH STREIFEN K... (text partially obscured) Nur zur Verfolgung des Sicherheitsdienstes des Innenministeriums... (text partially obscured) FW205577 Formular der Schutzpolizei (text partially obscured) <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> <td>32</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>37</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>41</td> <td>42</td> <td>43</td> <td>44</td> <td>45</td> <td>46</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>51</td> <td>52</td> <td>53</td> <td>54</td> <td>55</td> <td>56</td> <td>57</td> <td>58</td> <td>59</td> <td>60</td> <td>61</td> <td>62</td> <td>63</td> <td>64</td> <td>65</td> <td>66</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>71</td> <td>72</td> <td>73</td> <td>74</td> <td>75</td> <td>76</td> <td>77</td> <td>78</td> <td>79</td> <td>80</td> <td>81</td> <td>82</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>85</td> <td>86</td> <td>87</td> <td>88</td> <td>89</td> <td>90</td> <td>91</td> <td>92</td> <td>93</td> <td>94</td> <td>95</td> <td>96</td> <td>97</td> <td>98</td> <td>99</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td colspan="100"> STICHSTREIFEN STREIFEN STREIFENSTREIFEN STICH STREIFEN K... (text partially obscured) Nur zur Verfolgung des Sicherheitsdienstes des Innenministeriums... (text partially obscured) FW205577 Formular der Schutzpolizei (text partially obscured) </td> </tr> </table>																																																																																																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	STICHSTREIFEN STREIFEN STREIFENSTREIFEN STICH STREIFEN K... (text partially obscured) Nur zur Verfolgung des Sicherheitsdienstes des Innenministeriums... (text partially obscured) FW205577 Formular der Schutzpolizei (text partially obscured)																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																								
STICHSTREIFEN STREIFEN STREIFENSTREIFEN STICH STREIFEN K... (text partially obscured) Nur zur Verfolgung des Sicherheitsdienstes des Innenministeriums... (text partially obscured) FW205577 Formular der Schutzpolizei (text partially obscured)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)	
☒ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Zwischenwartung ☒ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.
☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.
☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.	☐ Zwischenwartung ☐ Wartung ☐ Zündkerzenwechsel ☐ Motorölwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt.

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)	
☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zylinderzweischal ☒ Motorölwechsel am <u>10.2.15</u> Auftrag Nr. <u>34127</u> bei km <u>8447</u> gegen Berechnung ausgeführt.	 Stempel
☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zylinderzweischal ☒ Motorölwechsel am <u>30.01.2018</u> Auftrag Nr. <u>88059</u> bei km <u>88059</u> gegen Berechnung ausgeführt.	 Stempel
☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zylinderzweischal ☒ Motorölwechsel am <u>30.01.2018</u> Auftrag Nr. <u>88059</u> bei km <u>88059</u> gegen Berechnung ausgeführt.	 Stempel
☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zylinderzweischal ☒ Motorölwechsel am <u>30.01.2018</u> Auftrag Nr. <u>88059</u> bei km <u>88059</u> gegen Berechnung ausgeführt.	 Stempel
☒ Zwischenwartung ☒ Wartung ☒ Zylinderzweischal ☒ Motorölwechsel am <u>30.01.2018</u> Auftrag Nr. <u>88059</u> bei km <u>88059</u> gegen Berechnung ausgeführt.	 Stempel



PORSCHE

Fahrzeugdaten

Fahrzeug ausgeliefert

an: _____

bei uns _____

Bestell-Nr. _____

Tachometerwechsel

am _____

bei uns _____

PROD. NUMMER 3746461

PROZ. ZEICHEN

FN WPIZZZ9ZELAS4754

FN 92AP1

TYP CRCA / A5904

MOTORID, GETRIEBE, FAHRG. CODE

VERTREBSFARB CODE 2T

AUSSTATTUNGSCODE MA

FARB CODE CRX

COLO. CODE



Stempel des
autorisierten Händlers



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Anderer Schaden): Schloss defekt öffnet nur manuell von innen.



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)




Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Elektrische Dämpfer auf Störung, öffnet und schließt fehlerhaft.

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)