



Ford Focus Cool & Connect

EZ 01/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 41.273km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Cool & Connect [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPJA07270	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 41.273km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fenster hinten links fährt automatisch wieder runter.

Zusatzinformationen

Meldung Schlüssel Batterie tauschen?

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn

- | | |
|--|--|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65 | • Gurtstraffer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar |
| • Laderaumboden verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Original Fahrzeug Farbe: Dynamic-Blau Metallic | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zylinderabschaltung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Frontscheibe heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lackierung Dynamic Blau-Metallic |
| • Lenkrad heizbar | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)