



Audi A3 Sportback

EZ 06/2013 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 263.795km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI EU5, Ambition, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V2DA086314	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.795km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 111g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Andere: Laut Einlieferer: Kupplung und Zweimassenschwungrad defekt; Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS

- | | |
|---|---|
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 8 Lautsprecher | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling (Aluminium) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.06.2013	0588	AMJ00007	02	0122	0110/03500	216
M1	AB		04310	04425	1785	-
WAUZZZ8V2DA086314	6		1400	1477	01385	-
AUDI				00075		
SV			108	001870	001870	
SCRECF1			01040	00945		
FM62002SR8V617MJE1			01040	00945		
A3 SPORTBACK			73	02375	72	
AUDI			01600	0690	005	
PZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.			205/55 R16 91W			
SCHRÄGHECKLIMOUSINE			205/55 R16 91W			
715/2007*630/2012J						
EURO5;J;PI/CL; N; N1 I						
DIESEL			e1*2007/46*0607*08			
0002	35J0	01968	23.01.2013	K	ER693533	
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+50						
B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 B						
IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3520						
KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*						

(Raum für weitere technisch-papierne Eintragungen)

Werkstatt:

10.1.26

MAI 26

MAI 28

Landratsamt Haßberge
Zulassungsbehörde
97437 Haßfurt

Unterschrift:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)