



Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Summit

EZ 04/2019 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 160.461km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Grand Cherokee 3.0 CRD Summit [DE - SUV5 3.0 CRD EU6d-T, Summit, (Facelift 2) 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4RJFJM1JC498833	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.461km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 250 PS (184 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.424km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 212g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	270 
Türe hinten links	315 	Türe hinten rechts	275 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	230 	Heckklappe	260 
Dach	300 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Geräusche Servopumpe;

Sonstige technische Mängel

Laut Verkäufer: Bremsscheiben und Beläge vo. eingelaufen, Reifenflanke VR und HL beschädigt

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer Stoßfänger hi. leicht angefahren

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Überschlagn-Schutzsystem (ERM)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Heckklappenöffnung elektrisch	• Innenausstattung: Metall-Applikationen
• Innenausstattung: Wurzelholz	• Innenraumüberwachung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
• Luftfederung (Quadra-Lift)	• Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
• Modellpflege (2)	• Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
• Nebelscheinwerfer	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK	• Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radstand 2915 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schließ-/Startsystem Keyless Go
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten Chromoptik
• Servolenkung	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	• Sitzbelüftung vorn
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sound-System Harman-Kardon	• Sportsitze
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriff außen verchromt	• USB-Anschluss
• Unterfahrschutz	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung


-

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte angefressen



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)