

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell		
	Volkswagen		T-Roc Life			1.0 TSI EU6d, Life, (Facelift) 2022 - ..		
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	WVGZZZA1ZNV151132		Sport-Utility-Vehicle			5	Superbenzin	0603/CMK
	Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
		24.02.2022	k. A.	2	81 kW	3	999	06/27
	Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %	0,00 %	0		B		135 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
	82.000 km	87.213 km	85.843 km		nein	01/01	1 km	
Farbe		Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)		
Kings Red Metallic		metallic		nein	26.04.2028	20.500 km		
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
Servicehistory Digital		Letzter Service nicht nachweisbar.						
Polster	Polsterfarbe			Getriebe		Schadstoffk.		
Sitzmittelbahnen der V..	Titanschwarz-Ceramiq..			Getriebe 6-Gang		Euro6d		
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung	ja							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte Antriebsart: Frontantrieb Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving.. Bremsbelagverschleissanzeige Einparkhilfe vorn und hinten Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (La.. Frontscheibe Verbundglas getönt Getriebe 6-Gang Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter matt Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Kopfstützen hinten (3-fach) Leseleuchten vorn Mobile Online Dienste Vorbereitung We Conn.. Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn.. Notrufsystem Radioempfang digital (DAB+) Reifenkontroll-Anzeige Schalt-/Wählhebelgriff Leder Schubblade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) Türabdeckung unten schwarz Wärmeschutzverglasung grün getönt Zentralverriegelung	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba.. Außenspiegel asphärisch, links und konvex, r.. Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projekti.. Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon Dachhimmel Stoff, grau Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa.. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungs.. Fußmatten Textil Heckleuchten LED, dunkelrot Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter Karosserie: 5-türig Lautsprecher (2) LM-Felgen Modellpflege Nebelschlussleuchte Otto-Partikelfilter (OPF) Radstand Standard Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne Scheibenwischer mit Regensensor Servolenkung elektro-mechanisch und gesch.. Sitze vorn höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Türgriffe außen Wagenfarbe Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi.. Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel Dachfarbe Ausstattung Life Bordwerkzeug Dachreling Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par.. Fensterheber elektrisch vorn und hinten Gepäckraumboden höhenverstellbar Heckscheibenwischer Innenspiegel mit Abblendautomatik Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit.. Lenkrad (Leder) mit Multifunktion Mittelarmlehne vorn Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI Nichtraucher-Paket Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Scheinwerfer LED Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer Sitze: Komfortsitze vorn Stoßfänger Life Verbandkasten und Warndreieck Wegfahrsperr (elektronisch)
Ausstattung	Sonderausstattung:		
	Dach in Kontrastfarbe Navigationsfunktion Discover Media inkl. Stre..	Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige di.. Sonderlackierung Kings Red Metallic	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Winter-Paket

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 01.07.2026 - Gültig bis 85843 km Zahlungsbedingungen: Verrechnung Gebrauchtwagen.										
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	nein	nein	nein	nein	0,00 €						
	Vorschäden lt. Bewerter:										
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe						
	-	ja	-	-	0,00 €						
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)										
	Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Optischer Zustand											
				Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren Lackzustand - Lackiervorbereitung Radlaufblende hinten links Kratzer (1) Spoilerverkleidung Stoßfänger hinten Kratzer (2) Spoilerverkleidung Stoßfänger vorne Kratzer (3) Stoßfänger vorne - Lackieren Tür hinten rechts - Lackieren Tür vorne links - auslegen & polieren Zierleiste Stoßfänger vorne Kratzer (4) Zwischensumme							
Bemerkung zum optischen Zustand: zu (1): Erneuern; zu (2): Erneuern; zu (3): Erneuern; zu (4): Erneuern;											
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Technischer Zustand											
Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern (Reifendichtmittel Abgelaufen)											
Innenraum stark verschmutzt (Reinigen)											
Inspektion - Fahrzeugabmeldung											
Zwischensumme											
Fehlteile und Dienstleistungen											
COC-Papiere fehlen											
HU-Bescheinigung fehlt											
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt											
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt											
Zwischensumme											

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	215/60 R16 99V	7,00 mm (Semperit)	7,00 mm (Semperit)
	Reifen hinten	HL	HR
	215/60 R16 95V	7,00 mm (Goodyear)	7,00 mm (Goodyear)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
				Vorschadenhöhe
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
				Vorschadenhöhe
	0,00 €			
	Nachlackierung -> Stoßfänger hinten augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)			
	Nachlackierung -> Stoßfänger vorne augenscheinlich Nachlackiert (0,00 €)			
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	82.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZA1ZNV151132

Kilometerstand: 87.213 km

Erstzulassung: 24.02.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Außenspiegelgehäuse rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren




Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür hinten rechts - Lackieren



Tür vorne links - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - Lackieren



Spoilerverkleidung Stoßfänger vorne Kratzer



Spoilerverkleidung Stoßfänger vorne Kratzer



Zierleiste Stoßfänger vorne Kratzer



Spoilerverkleidung Stoßfänger hinten Kratzer




Radlaufblende hinten links Kratzer




Radlaufblende hinten links Kratzer



Innenraum stark verschmutzt



Innenraum stark verschmutzt



Innenraum stark verschmutzt



Ersatzrad / Tirefit - Füllmittel erneuern

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T-Roc Life

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: WVGZZZA1ZNV151132

Kilometerstand: 87.213 km

Erstzulassung: 24.02.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe

