



Mercedes-Benz C 280 Sport Edition

EZ 04/2006 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 217.991km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 280 Sport Edition [DE - Kb5 C 280 EU4, Avantgarde Sport-Edition, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN WDB2032541F809755	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.991km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 231 PS (170 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 2.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2006	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 236g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 9.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Infotainment startet nicht

Zusatzinformationen

Fahrzeug bei Besichtigung verschmutzt und nass, Schadensenerweiterung möglich.


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder)
- Metallic-Lackierung
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 KAT
- Reiserechner
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung
- Tempomat
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTSCHWARZ
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung blau getönt



Sonderausstattung



- | | |
|--|---|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Dachantenne | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Lautsprecher vorn und hinten | • Lautsprecher vorn und hinten |
| • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links | • Multikontursitz / Multikonturlehne vorn rechts |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Sound-System | • Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Europäische Gemeinschaft

27.04.06	0232	355	0032	2	01	1170	6080	1241
01	0200			4526				1720
W082032541F009755	11/6			1440				1605
203 K				236		2110		2110
				1015		1135		
				1015		1135		
				80				70
C 280				1800		750		5
DAIMLERCHRYSLER (D)				225/40R18XL92Y				
PERSONENKRAFTWAGEN				245/35R18XL92Y				
GESCHLOSSEN				SCHWARZ				7
EURO 4				61x20/14+0158+17				
Benzin				17.06.05				00425003
0001	0462	02327						
7U S 1:HW 4*7U 18:20:L.BIS 4620 D.BIS 1800 U.H.BIS 150								
0*7U 7.1-9.3.H.1175 D.ANH.BETR *WW.ANH LL.BATG/BOCF								
AURER-Betr. v. b. getet am 02.05.2016								
37671 / 110XTER IM AUFTRAG								

				Mercedes-Benz	
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (Europäische Typgenehmigung)					
Der Untersucher Herr <u>Wolfgang Kötter</u> Amt <u>Kreis-Prüfung</u>			Der Antragsteller Herr <u>Wolfgang Kötter</u> Amt <u>Kreis-Prüfung</u>		
1. Fahrzeug 1.1 Fabrikatskennung (Typkennzeichen des Herstellers) 0.2 Typ 1.2 Variante 1.3 Handlungssatz 0.4 Fahrgestellnummer 0.5 Name und Anschrift des Herstellers des Kraftfahrzeugs			2. Motor 2.1 Fabrikatskennung 2.2 Leistung 2.3 Drehmoment 2.4 Drehzahl 2.5 Drehmoment bei 2000 U/min 2.6 Drehmoment bei 3000 U/min 2.7 Drehmoment bei 4000 U/min 2.8 Drehmoment bei 5000 U/min 2.9 Drehmoment bei 6000 U/min 2.10 Drehmoment bei 7000 U/min 2.11 Drehmoment bei 8000 U/min 2.12 Drehmoment bei 9000 U/min 2.13 Drehmoment bei 10000 U/min		
3. Antriebsstrang 3.1 Bauart 3.2 Bauart 3.3 Bauart 3.4 Bauart 3.5 Bauart 3.6 Bauart 3.7 Bauart 3.8 Bauart 3.9 Bauart 3.10 Bauart 3.11 Bauart 3.12 Bauart 3.13 Bauart 3.14 Bauart 3.15 Bauart 3.16 Bauart 3.17 Bauart 3.18 Bauart 3.19 Bauart 3.20 Bauart 3.21 Bauart 3.22 Bauart 3.23 Bauart 3.24 Bauart 3.25 Bauart 3.26 Bauart 3.27 Bauart 3.28 Bauart 3.29 Bauart 3.30 Bauart 3.31 Bauart 3.32 Bauart 3.33 Bauart 3.34 Bauart 3.35 Bauart 3.36 Bauart 3.37 Bauart 3.38 Bauart 3.39 Bauart 3.40 Bauart 3.41 Bauart 3.42 Bauart 3.43 Bauart 3.44 Bauart 3.45 Bauart 3.46 Bauart 3.47 Bauart 3.48 Bauart 3.49 Bauart 3.50 Bauart 3.51 Bauart 3.52 Bauart 3.53 Bauart 3.54 Bauart 3.55 Bauart 3.56 Bauart 3.57 Bauart 3.58 Bauart 3.59 Bauart 3.60 Bauart 3.61 Bauart 3.62 Bauart 3.63 Bauart 3.64 Bauart 3.65 Bauart 3.66 Bauart 3.67 Bauart 3.68 Bauart 3.69 Bauart 3.70 Bauart 3.71 Bauart 3.72 Bauart 3.73 Bauart 3.74 Bauart 3.75 Bauart 3.76 Bauart 3.77 Bauart 3.78 Bauart 3.79 Bauart 3.80 Bauart 3.81 Bauart 3.82 Bauart 3.83 Bauart 3.84 Bauart 3.85 Bauart 3.86 Bauart 3.87 Bauart 3.88 Bauart 3.89 Bauart 3.90 Bauart 3.91 Bauart 3.92 Bauart 3.93 Bauart 3.94 Bauart 3.95 Bauart 3.96 Bauart 3.97 Bauart 3.98 Bauart 3.99 Bauart 4.00 Bauart 4.01 Bauart 4.02 Bauart 4.03 Bauart 4.04 Bauart 4.05 Bauart 4.06 Bauart 4.07 Bauart 4.08 Bauart 4.09 Bauart 4.10 Bauart 4.11 Bauart 4.12 Bauart 4.13 Bauart 4.14 Bauart 4.15 Bauart 4.16 Bauart 4.17 Bauart 4.18 Bauart 4.19 Bauart 4.20 Bauart 4.21 Bauart 4.22 Bauart 4.23 Bauart 4.24 Bauart 4.25 Bauart 4.26 Bauart 4.27 Bauart 4.28 Bauart 4.29 Bauart 4.30 Bauart 4.31 Bauart 4.32 Bauart 4.33 Bauart 4.34 Bauart 4.35 Bauart 4.36 Bauart 4.37 Bauart 4.38 Bauart 4.39 Bauart 4.40 Bauart 4.41 Bauart 4.42 Bauart 4.43 Bauart 4.44 Bauart 4.45 Bauart 4.46 Bauart 4.47 Bauart 4.48 Bauart 4.49 Bauart 4.50 Bauart 4.51 Bauart 4.52 Bauart 4.53 Bauart 4.54 Bauart 4.55 Bauart 4.56 Bauart 4.57 Bauart 4.58 Bauart 4.59 Bauart 4.60 Bauart 4.61 Bauart 4.62 Bauart 4.63 Bauart 4.64 Bauart 4.65 Bauart 4.66 Bauart 4.67 Bauart 4.68 Bauart 4.69 Bauart 4.70 Bauart 4.71 Bauart 4.72 Bauart 4.73 Bauart 4.74 Bauart 4.75 Bauart 4.76 Bauart 4.77 Bauart 4.78 Bauart 4.79 Bauart 4.80 Bauart 4.81 Bauart 4.82 Bauart 4.83 Bauart 4.84 Bauart 4.85 Bauart 4.86 Bauart 4.87 Bauart 4.88 Bauart 4.89 Bauart 4.90 Bauart 4.91 Bauart 4.92 Bauart 4.93 Bauart 4.94 Bauart 4.95 Bauart 4.96 Bauart 4.97 Bauart 4.98 Bauart 4.99 Bauart 5.00 Bauart 5.01 Bauart 5.02 Bauart 5.03 Bauart 5.04 Bauart 5.05 Bauart 5.06 Bauart 5.07 Bauart 5.08 Bauart 5.09 Bauart 5.10 Bauart 5.11 Bauart 5.12 Bauart 5.13 Bauart 5.14 Bauart 5.15 Bauart 5.16 Bauart 5.17 Bauart 5.18 Bauart 5.19 Bauart 5.20 Bauart 5.21 Bauart 5.22 Bauart 5.23 Bauart 5.24 Bauart 5.25 Bauart 5.26 Bauart 5.27 Bauart 5.28 Bauart 5.29 Bauart 5.30 Bauart 5.31 Bauart 5.32 Bauart 5.33 Bauart 5.34 Bauart 5.35 Bauart 5.36 Bauart 5.37 Bauart 5.38 Bauart 5.39 Bauart 5.40 Bauart 5.41 Bauart 5.42 Bauart 5.43 Bauart 5.44 Bauart 5.45 Bauart 5.46 Bauart 5.47 Bauart 5.48 Bauart 5.49 Bauart 5.50 Bauart 5.51 Bauart 5.52 Bauart 5.53 Bauart 5.54 Bauart 5.55 Bauart 5.56 Bauart 5.57 Bauart 5.58 Bauart 5.59 Bauart 5.60 Bauart 5.61 Bauart 5.62 Bauart 5.63 Bauart 5.64 Bauart 5.65 Bauart 5.66 Bauart 5.67 Bauart 5.68 Bauart 5.69 Bauart 5.70 Bauart 5.71 Bauart 5.72 Bauart 5.73 Bauart 5.74 Bauart 5.75 Bauart 5.76 Bauart 5.77 Bauart 5.78 Bauart 5.79 Bauart 5.80 Bauart 5.81 Bauart 5.82 Bauart 5.83 Bauart 5.84 Bauart 5.85 Bauart 5.86 Bauart 5.87 Bauart 5.88 Bauart 5.89 Bauart 5.90 Bauart 5.91 Bauart 5.92 Bauart 5.93 Bauart 5.94 Bauart 5.95 Bauart 5.96 Bauart 5.97 Bauart 5.98 Bauart 5.99 Bauart 6.00 Bauart 6.01 Bauart 6.02 Bauart 6.03 Bauart 6.04 Bauart 6.05 Bauart 6.06 Bauart 6.07 Bauart 6.08 Bauart 6.09 Bauart 6.10 Bauart 6.11 Bauart 6.12 Bauart 6.13 Bauart 6.14 Bauart 6.15 Bauart 6.16 Bauart 6.17 Bauart 6.18 Bauart					

A photograph showing a dark grey leather wallet with the Mercedes-Benz logo and 'Mercedes-Benz' text, a blue and white owner's manual with a car illustration, and a black car key with a yellow fob, all resting on a grey textured car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorhauben Dämpfer Defekt



Motorhaube (Anderer Schaden): Motorhauben Dämpfer Defekt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)




Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)