



Mini Clubman Cooper

EZ 07/2015 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 69.916km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - Ca2 Cooper EU6, (Facelift) 2013 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WMWZN31040T604350	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 69.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.257km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 2-türig
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte integriert
- Park-Distance-Control (PDC)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER (OLD ENGLISH) WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Uni-Lackierung |
| • Verdeck schwarz | • Verdeckbetätigung vollautomatisch |
| • Verglasung grün getönt | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Always-Open-Timer | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Armauflage vorn | • Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
| • Ausstattungs-Paket: Always Open | • Ausstattungs-Paket: Chili |
| • Ausstattungs-Paket: Wired | • Automatische Fahrlichtschaltung |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Blinkleuchten Weiß |
| • Bordcomputer | • Bordcomputer |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Fußmatten Velours | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Chrome-Line |
| • Innenausstattung: Color-Line | • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) |
| • Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang) | • Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik |
| • Komfortzugang (Schließ-/Startsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht-Paket | • MINI Connected (Schnittstelle) |
| • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Navigationssystem | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sport Button | • Sportsitze vorn |
| • Sprachbediensystem | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Windschutz (Cabrio) |
| • Xenon-Scheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Europäische Gemeinschaft									
09.07.2015	0005	ATS001324	2	01	90	16000	198		
M1	AE					3723-3723	1683-1683		
WMWZN310401604350	1					1414-1414	1240-1240		
MINI									
UKL-C						133	1595	1595	
ZN31						845	775		
6H0400C0						845	775		
-						78	3	74	
Cooper Cabrio								4	
BAYER.MOT.WERKE-BMW						175/65	R15 64H		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						175/65	R15 64H		
Kabrio-Limousine									
absatz/19/2007*459/2012W								0/-	
EUR06.W.PI/CI: M, N1 I								e1*2007/46*0369*10	
Benzin								23 09 14	GW016510
0001	M	36W0	M	1598					





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)