



Hyundai i30 N Performance

EZ 10/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 235.906km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 N Performance [AT - LimS5 2.0 T-GDI EU6, N Performance, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN TMAHC51AAJJ000089	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.906km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 275 PS (202 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• 6 Lautsprecher
• Abbiegelicht	• Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
• Ablage tasche an Vordersitzlehnen	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Aktives Bremslicht (ESS)	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Armaturenelemente Supervision
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Dachantenne	• Dachhimmel schwarz
• Doppelendrohr Auspuffanlage	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch hinten	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe + Türscheiben vorn Solarglas-Ausführung	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Fußmatten	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)	• Memoryfunktion für Sitz vorn links
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Mittelarmlehne vorn verschiebbar
• Motor 2,0 Ltr. - 202 kW TGDI KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Performance Blue / SOL
• Pedale Aluminium	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	• Service-System: Update-Programm Map Care
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Smart-Key
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportfahrwerk	• Sportsitze
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
• Türgriffe innen verchromt	• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
• Verglasung getönt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zündschloss beleuchtet



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)