



Nissan Murano Executive

EZ 06/2013 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 178.593km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Murano Executive [DE - SUV5 2.5 dCi EU5, Executive, 2010 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TBNZ51U0102123	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.593km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.488 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 65.554km	Letzter Service am 09/2018
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 212g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
	Kerben	Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	150	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schlüssel beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Aktive Kopfstützen vorn	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Einstiegsleisten (Aluminium)
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Frontscheibe Verbundglas
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Karosserie: 5-türig	• Kühlergrill verchromt
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,5 Ltr. - 140 kW dCi Diesel KAT
• Original Fahrzeug Farbe: SUPER BLACK	• Radstand 2825 mm
• Reserverad als Notrad	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Sound-System BOSE
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen verchromt
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch	• Dachreling (Edelstahl)
• Dachspoiler Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) - vorn und hinten	• Verglasung hinten abgedunkelt

- | | |
|---|---|
| • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Rücksitz geteilt/klappbar | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player | • Bluetooth-Schnittstelle |
| • Bordcomputer | • CD-Player mit Festplattenspeicher (HDD-Musik-Box) |
| • DVD-Laufwerk | • Navigationssystem mit Festplattenspeicher und Spracherkennung |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Außenspiegel mit Kamera, rechts |
| • Bremsassistent (Nissan Brake-Assist) | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Airbag-System | • Rückfahrkamera |
| • Schließ-/Startsystem intelligent key | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Allradantrieb permanent |
| • Getriebe Automatik - (6-Stufen) | • Servolenkung elektronisch gesteuert |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













06.06.2013	1539	AKV000053	2	1	2	140/4000	1	196
M1	1	AF	3860	-	-	1885	-	-
CHASSIS/NUMER	1	0	1720	-	-	1950	-	2042
NISSAN	-	-	-	100	-	-	-	-
251	-	-	210	-	2495	-	2495	-
C	-	-	1375	-	1185	-	-	-
CD1	-	-	1375	-	1185	-	-	-
-	-	-	76	-	3000	-	71	-
NISSAN MURANO	-	-	1585	-	750	-	5	11
NISSAN ICHI	-	-	233/65R18	-	106H	-	-	-
Ex. z. l. Pers. bef. b. B Sp1.	-	-	233/65R18	-	106H	-	-	-
Motorschwefelabreus	-	-	-	-	-	-	-	-
715/2007*566/2011A	-	-	-	-	-	-	-	-
EUP051A2PL/CI1 M. M. 1.	-	-	01*2001/116*0478*06	-	-	-	-	-
Diesel	-	-	07.03.2012	-	A	-	82415972	-
0002	-	-	35A0	-	248H	-	-	-
**STUFE PK5, AB 06.06.2013*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 06.06.2	-	-	-	-	-	-	-	-
013*	-	-	-	-	-	-	-	-

Document showing various stamps and signatures, including a green stamp with a car icon and a red stamp with a car icon. The document is titled "ZULASSUNG" and contains fields for "ZULASSUNG", "ZULASSUNG", and "ZULASSUNG".



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)