



Citroen Jumpy M

EZ 08/2022 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 58.212km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Jumpy M [DE - Kb4 1.5 BlueHDi 120 FAP EU6d, M (L2) Stop&Start, 2019 - 2022]		
Kategorie Van	FIN VF7VAYHVMNZ028453	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 58.212km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	85
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Servolenkung
- Stop-Start-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn links
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibenwischer
- Kopf-Airbag-System
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre mit Transponder



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • 3. Sitzreihe mit Sitzbank | • Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Beifahrerdoppelsitz |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Elektro-Paket |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch vorn links |
| • Fensterheber elektrisch vorn rechts | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad) | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Klima-Paket |
| • Klimaanlage im Fond | • Klimaautomatik |
| • Mittelarmlehne für Fahrersitz | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitzkombination: (11) 9-Sitzer | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • USB-Anschluss | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









03.08.2022	3001	AZP00387	2	1	8873500	1	1
M1		AF	1099		1920		
Vf7VAYHVMNZ028453		5	1899		-1734		
CITROËN				84			
V			107	2780	2700		
A			1500	1500			
YHVM-P28 10L			1500	1500			
JUMPY			80	2625	88		
CITROËN (F)			1400	750			
Pz 2 Pers. bel. d. 8 Spl.			215/85 R16C 106T				
Motorschweiffahrzeug			215/85 R16C 106T				
716/2007*2018/1832AP			WWE				
EUROS, WLTP, AP, FNCL, M, N11			82*2007/46*0530 18				
Diesel			07.01.2022				
0002	36AP	1499					
WW/AHK LT EGTG							

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Daten werden bei dem
Anspruchsgel einer qualifizierten Fachwerkstatt
vermerkt, um die Wartung eines OTAGS
Fahrzeugs zu belegen.
[ausser die folgenden Punkte (Datum,
Kilometerstand, nächste Wartung etc.)
entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres
Fahrzeugs von der qualifizierten (z.B. Fachwerkstatt
oder Hilti-Service)]

Wird ein Fahrzeug, das Reparaturen
und Überholungen in Zusammenhang mit
den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug
erfolgreich durchläuft,
so kann es wieder verkauft und
weiterverwendet werden.
Bitte geben Sie das Fahrzeug
an der Qualifizierten Fachwerkstatt
an.

Die regelmäßige Wartung wird verbindlich, wenn
die Bedingungen der OTAGS-Hauswartung
erfüllt werden.

Stempel: ☐ Normale Betriebsbedingungen ☐ Erweiterte Einsatzbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt

Nächste Wartung
am: bis:

Stempel: ☐ Normale Betriebsbedingungen ☐ Erweiterte Einsatzbedingungen

Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt

Nächste Wartung
am: bis:

Je nachtemperaturbereich

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Anderer Schaden): Verschmutzung



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Anderer Schaden): Verschmutzung



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)