



Opel Adam Slam ecoFlex

EZ 06/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.191km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Slam ecoFlex [DE - LimS3 1.4 EU6, Slam ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08H6060708	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.191km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	100	Heckklappe	110
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Slam Ecoflex |
| • Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel | • Sport-Fahrwerk tiefergelegt |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • ecoFLEX-Paket | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Audiosystem R 4.0 IntelliLink | • Außenspiegel Dachfarbe |
| • Dach Kontrast-Lackierung | • Dach-Paket |
| • Dachspoiler | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Frontspoilerlippe | • Heckschürzenlippe |
| • Innenspiegel Color | • Klimaautomatik |
| • Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe |
| • Sicht-Paket | • Sport-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











02.06.2017	0035	BRAD11708	2	1	7476000	1135
M1	M AB		3698-3747	1720-1720		
WOLMARPOBH6060709			1484-1484	1163-1163		
CEEL						
S-D						
BADTC12			119	1480	1480	
EXID3ENTK4			820	690		
			820	650		
ADAM			75	3750	30	
CEEL						
Fr. z. Pers. bet. D. 8 Sp.			215745	117	117	
Schrägelklimmung			215745	117	117	
715/2009*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M; M 1			61*2001/116-0379-39			
Benzin			02.01.2017	1	M	1351310
0001	M 36W	M 1358				
S.1:MAX.S-PL.*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)