



BMW sDrive 18 i xLine

EZ 03/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 161.983km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 i xLine [DE - SUV5 sDrive18i EU6, xLine, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJG11070ED99027	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.983km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 152.091km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	65	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Auspuff leicht undicht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 1,5 Ltr. - 103 kW 12V
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistentz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistentz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC)
- Radstand 2670 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)

- | | |
|---|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-Line | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten hinten |
| • Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Dachreling Aluminium satiniert |
| • Exterieurumfänge Aluminium satiniert | • Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Metallic-Lackierung | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Sitzheizung vorn | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung beschädigt



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)