



Audi Q3

EZ 06/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 153.796km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [AT - SUV5 2.0 TDI EU6, quattro sport, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U1HR095388	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.796km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.061km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Radstand 2603 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Skisack | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Audi music interface | • Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Gepäckraum-Paket | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenlicht-Paket LED |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Navigations-Paket |
| • Perleffekt-Lackierung | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Sportsitze vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

 Audi service-Nachweis	
Inspektion mit Ölwechsel (Planfest)	
Datum:	18.09.06-17
Laufleistung:	24899 km
Auftragnummer:	211500555
Durchgeführte Zusatzarbeiten:	☒ Ölwechsel/Polierlack ☒ Nachschmieren
Durchgeführt von:	Aus technischer Ursache sind Angaben zum durchgeführten Serviceintervall nur erhalten, soweit der Serviceintervall auch per Online-Daten-Messsystem (Digitaler Serviceintervall) ist
Ausrichter: Audi Service Partner	JA
Werkstattname:	JA (Bitte Adresse eingeben)
Umfangreiche Inspektionen	
Datum:	2017-09-29
Laufleistung:	25 km
Auftragnummer:	211500589
Durchgeführt von:	Aus technischer Ursache sind Angaben zum durchgeführten Serviceintervall nur erhältlich, soweit der Serviceintervall auch per Online-Daten-Messsystem (Digitaler Serviceintervall) ist
Ausrichter: Audi Service Partner	JA
Werkstattname:	JA (Bitte Adresse eingeben)

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)