



Volkswagen Passat Sportline

EZ 07/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 280.559km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Sportline [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU4, Sportline, 2006 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZ9E026361	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 280.559km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 267.608km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Felgen verschrammt;			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	320 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	270 
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- Rußpartikelfilter
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung

- Original Fahrzeug Farbe: GRANITEGREEN



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Business-Paket	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Technologie-Paket
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Sprachsteuerung	• Winter-Paket
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Sitzheizung vorn
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Nebelscheinwerfer integriert	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
• Multimediabuchse AUX-IN	• Multifunktionsanzeige Plus
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Diebstahl-Warnanlage
• Fahrradträgersystem	• Auto-Hold-Funktion
• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Frontscheibe Dämmglas	• CD-Wechsler
• Multimediabuchse AUX-IN	• Multifunktionsanzeige Plus
• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)	• Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Seitenairbag hinten
• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Klimaautomatik	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Auto-Hold-Funktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible][illegible]A photograph of a car's interior, showing the front passenger seat. On the seat, there is an open white document with text and checkboxes, a black folder, and a set of car keys with a red keychain. The document appears to be a form or a checklist, possibly related to a vehicle inspection or a legal document. The car's interior is upholstered in a light-colored, textured fabric. The black folder is closed and lies flat next to the document. The car keys are attached to a red keychain and are lying on the seat. The overall scene suggests a vehicle inspection or a legal proceeding.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Motorhaube (Rost, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Rost, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Rost, Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Rost, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Rost)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)