



Opel Astra Business Edition

EZ 08/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 52.575km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Business Edition [DE - Kb5 1.5 D EU6e, Business Edition, 2022 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN VXKFCYHZTP1052806	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.575km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 50.034km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	90	Heckklappe	-
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Start
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad heizbar
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Radstand 2730 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht

- | | |
|---|--|
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED Eco |
| • Seitenairbag vorn | • Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage |
| • Sitzheizung vorn | • Sitzverstellung vorn links (8-fach) |
| • Sitzverstellung vorn rechts (6-fach) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display) | • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Opel Connect |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.08.2023	1889	AEY000896	2	1	96/3750
M1	AC		14	1542-1645	1880
VXKFCYHZTP1052806	7		20	1474	1483-1592
OPEL			22		70
F			23	129	1980
C			24	1020	1030
YH7T-G2Y400			25	1020	1030
			26	76	2813
			27	1500	740
ASTRA SPORTS TOURER			28	205/55R16 94V	
PSA AUTOMOBILES (F)			29	205/55R16 94V	
Fr. i. Pers. bef. b. 8 SoI			30		
Kombimousine			31	schwarz/	9/
715/2007*2018/1832/AP			32	e2*2007/46*0628*28	682/1813
EURO6 WLTP AP M/C/M N11			33	12.06.2023	
Diesel			34	Selbstfahrmittelfahrzeug	
0002	36AP	1499	35		
www.AHK.it.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 08.08.2023*					



6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 11.05.25 km 36008

Motoröl: ☐ ☒
Qualität: ☐ ☒ W- ☐ ☒ 30
Viskosität: ☐ ☒ W- ☐ ☒ 30
Frostschutzmittel, Kühlmittel: -30 °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Polierfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☐ Zündkerzen
☐ Kühlmittel
☐ Ionenfilterelement
☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Ernst Dello GmbH & Co. KG
Niederlassung Farmsen
Am Alten Krug 200
22159 Hamburg
Tel. 040 / 64 55 86-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Unfallschaden



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Unfallschaden



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Unfallschaden



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden): Unfallschaden



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Delle, Lackschaden):
Unfallsschaden



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Delle, Lackschaden):
Unfallsschaden



Kotflügel vorne rechts (Anderer Schaden, Delle, Lackschaden):
Unfallsschaden