



Volkswagen Passat Trendline

EZ 12/2007 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 263.367km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Trendline [DE - Kb5 2.0 TDI EU4, Trendline DPF, 2006 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZ8E096620	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 263.367km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 233.700km	Letzter Service am 08/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2007	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(2 mm)

Vorne rechts


(2 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: COBALT BLUE
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn
- Perleffekt-Lackierung
- Schlechtwege-Fahrwerk mit Unterfahrschutz
- Türlautsprecher vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeugdatenträger

FAHRZEUG - IDENT.-NR.
VEHICLE-IDENT.-NO. 2108 43-2-0377 900 79
HWA4ZZZ3C z 8ED96620
3C5 056
PASSAT Var. TREND
103KW fTDI ASF
MOTORNR./GEHR.NR.
ENG. CODE/TRANS. CODE CMP
LAZNR./WIENNAUSST.
PAINT NO./INTERIOR LC5E----- KCU
AR
M.-AUSST./OPTIONS
BOA C1G G1A H4J J1D D7N
- 1AT 1G8 - 5RQ 5SL TPD
- 3S2 8TC QG1 8AG 8GU
BRE 1LH L19 QYD G09 ZGG

Service-Info
Ihr erster Service
Gibt für Fahrzeugen mit Langläufe Service
Interval-Service

Das Fahrzeug hat den Lf
wenn die PS-Nr. „GGF“
(siehe Umschlagseite)
Aufkleber (am Türhohl
Interval-Service etg
⇒ Seite 3 „Übergab

Stab 1.1. Serviceplan

Service-Posten 1

Einrichtungskosten

Ordnungsbuch	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Inspektions Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Rechtsanwalts Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Logistik-Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐

Druck *200 15*

Info. Buch *127963*

Buchhaltungsservice *405026*

Rechtsanwalts Service ☐ ☒

Service-Posten 2

Einrichtungskosten

Ordnungsbuch	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Inspektions Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Rechtsanwalts Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Logistik-Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐

Druck *200 15*

Info. Buch *127963*

Buchhaltungsservice *405026*

Rechtsanwalts Service ☐ ☒

Stab 1.2. Serviceplan

Service-Posten 1

Einrichtungskosten

Ordnungsbuch	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Inspektions Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Rechtsanwalts Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Logistik-Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐

Druck *200 15*

Info. Buch *127963*

Buchhaltungsservice *405026*

Rechtsanwalts Service ☐ ☒

Service-Posten 2

Einrichtungskosten

Ordnungsbuch	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Inspektions Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Rechtsanwalts Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐
Logistik-Internat. Service	20	☐	Ordnungsbuch	20	☐

Druck *200 15*

Info. Buch *127963*

Buchhaltungsservice *405026*

Rechtsanwalts Service ☐ ☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)