



Opel Adam Slam ecoFlex

EZ 12/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 142.574km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 25***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Slam ecoFlex [DE - LimS3 1.0 Turbo EU6, Slam ecoFlex S/S, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08F6004227	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 142.574km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 125.211km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
-	-	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	235 	Heckklappe	125
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Bordcomputer
- Chrome-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem 7 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

• Lenkung mit City-Modus	• Motor 1,0 Ltr. - 85 kW 12V
• Original Fahrzeug Farbe: Fire Red (Uni)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung	• Slam Ecoflex
• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	• Sport-Fahrwerk tiefergelegt
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Schnittstelle
• Wärmeschutzverglasung	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• ecoFLEX-Paket



Sonderausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Audiosystem 7 Lautsprecher
• Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3)	• Außenspiegel Dachfarbe
• Dach Kontrast-Lackierung	• Dach-Paket
• Dachspoiler	• Frontspoilerlippe
• Fußmatten Velours	• Heckschürzenlippe
• Interieur-Color-Paket	• Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt
• Lenkrad heizbar	• Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
• Sitzheizung vorn	• Sonderlackierung Brillant
• Sport-Paket	• USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Servicebestätigung		Servicebestätigung	
Service	☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion ☐ Hauptinspektion	Service	☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion ☐ Hauptinspektion
Datum	19.02.2001 km 190.264	Datum	01.02.2001 km 181.241
Modell		Modell	
Klasse	dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Klasse	dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität	5 W-30	Viskosität	5 W-30
Gehörschutz, Kühlluftigkeit	25 °C	Gehörschutz, Kühlluftigkeit	16 °C
Ja	Nein	Ja	Nein
☒ Batterie (Funktionbedingung)	☒ Batterie (Funktionbedingung)	☐ Batterie (Funktionbedingung)	☐ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumfilter	☒ Innenraumfilter	☐ Innenraumfilter	☐ Innenraumfilter
☒ Luftfiltersatz	☒ Luftfiltersatz	☐ Luftfiltersatz	☐ Luftfiltersatz
☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☒ Schiebep	☒ Schiebep	☐ Schiebep	☐ Schiebep
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenvermutet	☒ Reifenvermutet	☐ Reifenvermutet	☐ Reifenvermutet
☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☒ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten	☐ Bremsbeläge vorn/hinten
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☒ Wasserpumpe	☒ Wasserpumpe	☐ Wasserpumpe	☐ Wasserpumpe
☒ Kältemittel	☒ Kältemittel	☐ Kältemittel	☐ Kältemittel
☒ auto	☒ auto	☐ auto	☐ auto
Reparatur	Reparatur	Reparatur	Reparatur
Autoservice Partner	Autoservice Partner	Autoservice Partner	Autoservice Partner
Kfz-Fachwerkstatt	Kfz-Fachwerkstatt	Kfz-Fachwerkstatt	Kfz-Fachwerkstatt
Reinhardt	Reinhardt	Reinhardt	Reinhardt
Große Str. 19 - 2435 Jübek	Große Str. 19 - 2435 Jübek	Große Str. 19 - 2435 Jübek	Große Str. 19 - 2435 Jübek
Tel. 04625-1577 Fax 04625-1577	Tel. 04625-1577 Fax 04625-1577	Tel. 04625-1577 Fax 04625-1577	Tel. 04625-1577 Fax 04625-1577

Servicebestätigung 7

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>21.10.10</u> <u>15:35</u>	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>11.10.10</u> <u>16:25</u>	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>21.10.10</u> <u>17:15</u>
Motor: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: <u>30</u> °C Ja Nein	Motor: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: <u>30</u> °C Ja Nein	Motor: Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskosität: <u>5</u> W <u>30</u> Gehäuseschutz, Kühlflüssigkeit: <u>30</u> °C Ja Nein
☒ Batterie (Funktionbedingung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebefilter ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kältemittel	☒ Batterie (Funktionbedingung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebefilter ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kältemittel	☒ Batterie (Funktionbedingung) ☒ Innenraumluftfilter ☒ Luftfiltermotor ☒ Keilrippenriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebefilter ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Reifenreparaturset ☒ Bremsbeläge vorn/hinten ☒ Zündkerzen ☒ Kältemittel

Auftragsgeber: Autohaus Strate
 Vertragspartner: Autohaus Strate
 Unterschrift: [Signature]
 Stempel: [Stamp]
 Datum: 21.10.10
 Ort: Größe Straße 24 055 Jübek
 Tel: 04045-1577-1577 Fax: 04045-1577-1577



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)