



Audi Q3

EZ 11/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 85.188km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U7ER131466	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.188km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 35.535km	Letzter Service am 01/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Instandgesetzter Hagelschaden in 07/2026 laut Einlieferer,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel asphärisch, links
• Außenspiegel asphärisch, rechts	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Bremsanlage mit Rekuperationssystem	• Bremsassistent
• Dynamik-Fahrwerk	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Getriebe 6-Gang
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 4-türig
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT	• Nebelscheinwerfer integriert
• Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU	• Radstand 2603 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi music interface | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig) |
| • Ausstattungs-Paket: S line Selection | • Connectivity-Paket |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling (Aluminium) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl) |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Trüffelbeige | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn mit Fach | • Navigations-Paket |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Inspiration |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wendeladeboden (Ladeboden) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Unsachgemäß instand gesetzt)