



Opel Insignia Exclusive

EZ 11/2017 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 170.916km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Exclusive [DE - LimS5 2.0 CDTI EU6, Exclusive, 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN W0VZT6EG8J1064215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 170.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.953 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 164.331km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Teils mit Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	90	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line

• Lenkrad heizbar	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Nebelscheinwerfer
• OnStar SOS Service	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Reifen 245/45 R18 ..W	• Reifendruckwarner
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Sicht-Paket
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Tagfahrlicht LED
• Textilfussmatten	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Voll-LED (IntelliLux)	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Farbdisplay (4,2 Zoll)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Abstandswarner	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Luftfeuchtesensor
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Abbiegelicht	• Original Fahrzeug Farbe: TIEFSEEBLAU/DARKMOON BLUE



Sonderausstattung

• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Farbdisplay (8,0 Zoll)	• Head-up-Display
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• OPC-Line Exterieur-Paket
• Premium-Paket 2 / Leder perforiert	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Sitz-Paket	• Technologie-Paket Park & Go Premium
• Seitenschweller	• Frontspoilerlippe
• Heckschürzenlippe	• Mittelarmlehne hinten
• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung hinten	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
• Ergonomiesitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
• Sitzverstellung vorn rechts (8-fach)	• Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
• Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitzbelüftung vorn	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	• Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
• Rückfahrkamera	• Kamerasystem 360°

- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

[illegible]

Rechnungsdatum: 02.12.2024 - Kurz: [REDACTED] Leistungszeitraum: 02.12.2024		[REDACTED]			
Anz. 1 Gatt. 1 KSt. 0 KSt. 0 KSt. 0	Funktion: CPE, HD/DAW in Umlauf 2024/2.9 CPE (80) Dienst: 24.12.2024 Nachtr. Mitarbeiter: [REDACTED] Mitarbeiter: 8.02.2024 - 30.04.2024	Nachtr. 30/04 Nachtr. Service Nachtr. 10			
ETWAB-Nr. Beschreibung	Werkh.	Menge	WE	E-Preis	G-Preis
1. Auftrag: [REDACTED] (Einzelanrechnung)					
UML 2020 P/K	1. Erhebungsdatum: 02.12.2024 2. Erhebungsdatum: 02.12.2024 3. Erhebungsdatum: 02.12.2024 4. Erhebungsdatum: 02.12.2024 5. Erhebungsdatum: 02.12.2024 6. Erhebungsdatum: 02.12.2024 7. Erhebungsdatum: 02.12.2024 8. Erhebungsdatum: 02.12.2024 9. Erhebungsdatum: 02.12.2024 10. Erhebungsdatum: 02.12.2024 11. Erhebungsdatum: 02.12.2024 12. Erhebungsdatum: 02.12.2024 13. Erhebungsdatum: 02.12.2024 14. Erhebungsdatum: 02.12.2024 15. Erhebungsdatum: 02.12.2024 16. Erhebungsdatum: 02.12.2024 17. Erhebungsdatum: 02.12.2024 18. Erhebungsdatum: 02.12.2024 19. Erhebungsdatum: 02.12.2024 20. Erhebungsdatum: 02.12.2024 21. Erhebungsdatum: 02.12.2024 22. Erhebungsdatum: 02.12.2024 23. Erhebungsdatum: 02.12.2024 24. Erhebungsdatum: 02.12.2024 25. Erhebungsdatum: 02.12.2024 26. Erhebungsdatum: 02.12.2024 27. Erhebungsdatum: 02.12.2024 28. Erhebungsdatum: 02.12.2024 29. Erhebungsdatum: 02.12.2024 30. Erhebungsdatum: 02.12.2024 31. Erhebungsdatum: 02.12.2024 32. Erhebungsdatum: 02.12.2024 33. Erhebungsdatum: 02.12.2024 34. Erhebungsdatum: 02.12.2024 35. Erhebungsdatum: 02.12.2024 36. Erhebungsdatum: 02.12.2024 37. Erhebungsdatum: 02.12.2024 38. Erhebungsdatum: 02.12.2024 39. Erhebungsdatum: 02.12.2024 40. Erhebungsdatum: 02.12.2024 41. Erhebungsdatum: 02.12.2024 42. Erhebungsdatum: 02.12.2024 43. Erhebungsdatum: 02.12.2024 44. Erhebungsdatum: 02.12.2024 45. Erhebungsdatum: 02.12.2024 46. Erhebungsdatum: 02.12.2024 47. Erhebungsdatum: 02.12.2024 48. Erhebungsdatum: 02.12.2024 49. Erhebungsdatum: 02.12.2024 50. Erhebungsdatum: 02.12.2024 51. Erhebungsdatum: 02.12.2024 52. Erhebungsdatum: 02.12.2024 53. Erhebungsdatum: 02.12.2024 54. Erhebungsdatum: 02.12.2024 55. Erhebungsdatum: 02.12.2024 56. Erhebungsdatum: 02.12.2024 57. Erhebungsdatum: 02.12.2024 58. Erhebungsdatum: 02.12.2024 59. Erhebungsdatum: 02.12.2024 60. Erhebungsdatum: 02.12.2024 61. Erhebungsdatum: 02.12.2024 62. Erhebungsdatum: 02.12.2024 63. Erhebungsdatum: 02.12.2024 64. Erhebungsdatum: 02.12.2024 65. Erhebungsdatum: 02.12.2024 66. Erhebungsdatum: 02.12.2024 67. Erhebungsdatum: 02.12.2024 68. Erhebungsdatum: 02.12.2024 69. Erhebungsdatum: 02.12.2024 70. Erhebungsdatum: 02.12.2024 71. Erhebungsdatum: 02.12.2024 72. Erhebungsdatum: 02.12.2024 73. Erhebungsdatum: 02.12.2024 74. Erhebungsdatum: 02.12.2024 75. Erhebungsdatum: 02.12.2024 76. Erhebungsdatum: 02.12.2024 77. Erhebungsdatum: 02.12.2024 78. Erhebungsdatum: 02.12.2024 79. Erhebungsdatum: 02.12.2024 80. Erhebungsdatum: 02.12.2024 81. Erhebungsdatum: 02.12.2024 82. Erhebungsdatum: 02.12.2024 83. Erhebungsdatum: 02.12.2024 84. Erhebungsdatum: 02.12.2024 85. Erhebungsdatum: 02.12.2024 86. Erhebungsdatum: 02.12.2024 87. Erhebungsdatum: 02.12.2024 88. Erhebungsdatum: 02.12.2024 89. Erhebungsdatum: 02.12.2024 90. Erhebungsdatum: 02.12.2024 91. Erhebungsdatum: 02.12.2024 92. Erhebungsdatum: 02.12.2024 93. Erhebungsdatum: 02.12.2024 94. Erhebungsdatum: 02.12.2024 95. Erhebungsdatum: 02.12.2024 96. Erhebungsdatum: 02.12.2024 97. Erhebungsdatum: 02.12.2024 98. Erhebungsdatum: 02.12.2024 99. Erhebungsdatum: 02.12.2024 100. Erhebungsdatum: 02.12.2024 101. Erhebungsdatum: 02.12.2024 102. Erhebungsdatum: 02.12.2024 103. Erhebungsdatum: 02.12.2024 104. Erhebungsdatum: 02.12.2024 105. Erhebungsdatum: 02.12.2024 106. Erhebungsdatum: 02.12.2024 107. Erhebungsdatum: 02.12.2024 108. Erhebungsdatum: 02.12.2024 109. Erhebungsdatum: 02.12.2024 110. Erhebungsdatum: 02.12.2024 111. Erhebungsdatum: 02.12.2024 112. Erhebungsdatum: 02.12.2024 113. Erhebungsdatum: 02.12.2024 114. Erhebungsdatum: 02.12.2024 115. Erhebungsdatum: 02.12.2024 116. Erhebungsdatum: 02.12.2024 117. Erhebungsdatum: 02.12.2024 118. Erhebungsdatum: 02.12.2024 119. Erhebungsdatum: 02.12.2024 120. Erhebungsdatum: 02.12.2024 121. Erhebungsdatum: 02.12.2024 122. Erhebungsdatum: 02.12.2024 123. Erhebungsdatum: 02.12.2024 124. Erhebungsdatum: 02.12.2024 125. Erhebungsdatum: 02.12.2024 126. Erhebungsdatum: 02.12.2024 127. Erhebungsdatum: 02.12.2024 128. Erhebungsdatum: 02.12.2024 129. Erhebungsdatum: 02.12.2024 130. Erhebungsdatum: 02.12.2024 131. Erhebungsdatum: 02.12.2024 132. Erhebungsdatum: 02.12.2024 133. Erhebungsdatum: 02.12.2024 134. Erhebungsdatum: 02.12.2024 135. Erhebungsdatum: 02.12.2024 136. Erhebungsdatum: 02.12.2024 137. Erhebungsdatum: 02.12.2024 138. Erhebungsdatum: 02.12.2024 139. Erhebungsdatum: 02.12.2024 140. Erhebungsdatum: 02.12.2024 141. Erhebungsdatum: 02.12.2024 142. Erhebungsdatum: 02.12.2024 143. Erhebungsdatum: 02.12.2024 144. Erhebungsdatum: 02.12.2024 145. Erhebungsdatum: 02.12.2024 146. Erhebungsdatum: 02.12.2024 147. Erhebungsdatum: 02.12.2024 148. Erhebungsdatum: 02.12.2024 149. Erhebungsdatum: 02.12.2024				



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)