



Ford Focus Cool & Connect

EZ 02/2019 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 190.488km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Cool & Connect [DE - Kb5 1.0 EcoBoost EU6d-T, Cool&Connect Start/Stopp, 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN WF0PXXGCHPJ74184	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.488km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 91.219km	Letzter Service am 02/2023
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	440 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	250 	Heckklappe	150
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - vorn

- | | |
|--|--|
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65 | • Gurtstraffer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Intelligent Protection System (IPS) |
| • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) | • Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar |
| • Laderaumboden verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder 3-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT | • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) |
| • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Sportsitze vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht LED | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zylinderabschaltung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Frontscheibe heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • KeyFree-System | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lackierung Magnetic-Grau Metallic |
| • Lenkrad heizbar | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Winter-Paket | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)