



Hyundai i30 N Performance

EZ 12/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 134.363km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i30 N Performance [DE - LimS5 2.0 T-GDI EU6d-T, N Performance (OPF), 2018 - 2020]		
Kategorie Kleinwagen	FIN TMAHC51AALJ017406	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.363km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 275 PS (202 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.145km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 188g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	128
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage mit Klappensteuerung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel schwarz glänzend
- Bordcomputer
- Bremssättel rot lackiert
- Dachspoiler schwarz
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Differentialsperre (EDS) N Corner Carving Differential
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Diffusoreinsatz Heckspoiler (schwarz, glanzlackiert)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

• Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	• Fahrer-Informationssystem (Display 4,2 Zoll)
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
• Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe mit Bandfilter oben	• Frontscheibe wärmedämmend
• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	• Gepäck-/Laderaumleuchte
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn mit Fach
• Motor 2,0 Ltr. - 202 kW TGDI KAT	• Motorhaubenisolierung
• Navigations-Paket	• Pedale Aluminium
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder mit Metall-Applikationen	• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
• Seitenschweller schwarz	• Servolenkung
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitzheizung vorn
• Smart-Key	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Sonderlackierung Engine Red Uni	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportfahrwerk	• Sportsitze
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED mit Blinker Funktion	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zwischengas-Funktion

- | | |
|---|---|
| • Hochtöner | • 3. Bremsleuchte |
| • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) | • Einparkhilfe hinten |
| • Lenkrad (Leder) | • Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste) |
| • Audio-Navigationssystem | • Service-System: Remote Services (Blue Link) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) | • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible]

i30 Turbo-GDI

Garantie- und Serviceheft
Mobilitätsgarantie

Ausgabe 2018

 **HYUNDAI**

A stack of three white manuals, each labeled 'i30 N', is placed on a black leather car seat. A set of car keys with a blue fob is also resting on the manuals. The car's center console and gear shift are visible in the foreground.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)