



## Seat Altea Style Copa

EZ 05/2013 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 211.069km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                  |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Seat                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Altea Style Copa [DE - Van5 1.4 TSI EU5, XL Kombi Style Copa, (Facelift) 2011 - 2013] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>VSSZZZ5PZDR015646                                                                                         | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>211.069km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>04/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                 | Leistung<br>125 PS (92 KW)                  | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>1.390 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                           | Letzter Service<br>75.411km                 | Letzter Service am<br>09/2017            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                                       | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>05/2013                                        | Farbe<br>Schwarz                                                                                                 | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                    | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Mietwagen                   |                                                                                                                  | CO2-Emissionen<br>152g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

  
(4 mm)

Vorne rechts

  
(4 mm)  
Kratzer

Hinten links

  
(3 mm)

Hinten rechts

  
(3 mm)  
Kratzer

## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 130                      | Beifahrertür             | 135                      |
| Kotflügel vorne links   | 135                      | Kotflügel vorne rechts   | 145                      |
| Türe hinten links       | 140                      | Türe hinten rechts       | 135                      |
| Seitenteil hinten links | 130                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 135                      | Heckklappe               | 140                      |
| Dach                    | 130                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad (Leder)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege

- |                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI              | • Nebelscheinwerfer                                 |
| • Radiovorbereitung                           | • Reifen-Reparaturset                               |
| • Reifenkontroll-Anzeige                      | • Rücksitz geteilt                                  |
| • Rücksitz klappbar                           | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5               |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                | • SEAT Media-System 2.2                             |
| • Seitenairbag                                | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar            | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                 |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)      |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn           | • Türgriffe außen lackiert                          |
| • Verglasung getönt                           | • Wegfahrsperre (elektronisch)                      |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung       | • Traction-Control-System (TCS)                     |
| • elektronische Schlupfregulierung (ESR)      | • Klimaautomatik                                    |
| • Radioempfang digital (DAB)                  | • Audio-Navigationssystem mit Farbbildschirm        |
- Original Fahrzeug Farbe:  
PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK



## Sonderausstattung

- |                                                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm | • Fensterheber elektrisch hinten      |
| • Metallic-Lackierung                                    | • Raucher-Paket                       |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt      | • Winter-Paket                        |
| • Audio-Paket                                            | • 8 Lautsprecher                      |
| • Bluetooth-Schnittstelle                                | • Audiobedienung am Lenkrad           |
| • Lenkrad mit Multifunktion                              | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                             | • Sitzheizung vorn                    |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos













# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)