



Volkswagen Golf III Lim. New Orleans

EZ 03/1994 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 76.686km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf III Lim. New Orleans		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1HZRP249017	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.686km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 2	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/1994	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 166g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	800 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Schiebedach lässt sich nur in Kippstellung bringen


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel asphärisch, links
• Batterie 44 Ah	• Blinkleuchten seitlich
• Drehzahlmesser	• Drehzahlmesser
• Fzg. ohne Anti-Blockier-System (ABS)	• Generator 70 A
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 5-Gang
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Lenkrad (Sport)
• Lenkrad (Sport)	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Reifen 185/60 R14 ..H	• Reifen 185/60 R14 ..H
• Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)	• Rücksitz geteilt
• Rücksitz geteilt	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Schiebedach elektrisch
• Schiebedach elektrisch	• Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sondermodell New Orleans
• Stoßfänger schwarz	• Trommelbremse
• Verglasung getönt	• Verglasung getönt




Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 44 kW KAT (ABD)
- Servolenkung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Rost)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)