



Toyota Auris Hybrid Edition-S+

EZ 01/2017 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 157.363km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 47\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                      |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Toyota                                 | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Auris Hybrid Edition-S+ [DE - LimS5 1.8 (Hybrid) EU6, Edition-S+, (Facelift) 2017 - 2017] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>SB1MS3JEX0E297289                                                                                             | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>157.363km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                     | Leistung<br>99 PS (73 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin-Hybrid              |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.798 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                               | Letzter Service<br>122.482km              | Letzter Service am<br>06/2024            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                                           | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>01/2017                                        | Farbe<br>Blau                                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>91g/km (NEFZ)           | Kraftstoffverbrauch<br>3.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (6 mm)                                                                            | (6 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              | (6 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 125                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 200  |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 310  |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 250  |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 105                                                                                       |
| Dach                    | 105                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Business-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Comfort-Paket Plus
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC / DAC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
- Gurtstraffer vorn
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter

|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Mittelarmlehne vorn mit Staufach                           | • Mittelarmlehne vorn verstellbar                         |
| • Modellpflege                                               | • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid                       |
| • Multi-Funktions-Display (TFT)                              | • Nebelscheinwerfer                                       |
| • Reifen-Reparaturkit                                        | • Reifendruck-Kontrollsystem                              |
| • Rücksitz klappbar                                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                     |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                               | • Schleudertrauma-Schutzsystem                            |
| • Seitenairbag                                               | • Servolenkung elektrisch                                 |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                           | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                       |
| • Stoßfänger Wagenfarbe                                      | • Tagfahrlicht LED                                        |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe                                 | • Verglasung hinten abgedunkelt                           |
| • Wegfahrsperre                                              | • Wärmeschutzverglasung getönt                            |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                  | • Freisprechanlage Bluetooth                              |
| • Bluetooth-Schnittstelle                                    | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)    |
| • Rückfahrkamera                                             | • Außenspiegel elektr. anklappbar                         |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                            | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| • Sitzheizung vorn                                           | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                          | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| • Sitzheizung vorn                                           | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht                           | • Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V)              |
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE                         |                                                           |



## Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos





























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)





Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)






Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)






Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)





Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Anderer Schaden): Schimmelbildung



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)