



Volkswagen Golf Highline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2017 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 185.958km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline BMT/Start-Stopp [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZAUZJP502648	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 185.958km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 182.239km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Korrosion,Kratzer.

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

- | | |
|--|--|
| • Parkbremse elektrisch | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Fensterheber elektrisch |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Mittelarmlehne vorn | • Rücksitzlehne geteilt |
| • Sitze: Sportsitze vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Auto-Hold-Funktion |
| • Bremsassistent | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Elektron. Differentialsperre (EDS) | • Elektron. Differentialsperre (XDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Abbiegelicht |
| • Heckleuchten LED | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Scheinwerfer LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 6-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig |
| • Winter-Paket | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Antennen-Diversity | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Lautsprecher (8) | • Licht- und Sicht-Paket 1 |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) | • Spiegel-Paket |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |

• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Dachreling
• Metallic-Lackierung	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Standheizung mit Standlüftung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














1. Anzahl der Achsen (Nur 1 oder 2)	2. 1	36. Anhängerkategorie (Nur 1 oder 2)	37. 1
3. Anzahl der Antriebsachsen	4. 1	38. Code des Aufbaus	39. 1
4. Lage der Antriebsachsen	5. 1	40. Code des Aufbaus	41. 1
5. Gegenüberstellung der Antriebsachsen	6. 1	42. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	43. 1
6. Räder (Nur 1 oder 2)	7. 1	44. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	45. 1
7. Räder (Nur 1 oder 2)	8. 1	46. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	47. 1
8. Räder (Nur 1 oder 2)	9. 1	48. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	49. 1
9. Räder (Nur 1 oder 2)	10. 1	50. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	51. 1
10. Räder (Nur 1 oder 2)	11. 1	52. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	53. 1
11. Räder (Nur 1 oder 2)	12. 1	54. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	55. 1
12. Räder (Nur 1 oder 2)	13. 1	56. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	57. 1
13. Räder (Nur 1 oder 2)	14. 1	58. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	59. 1
14. Räder (Nur 1 oder 2)	15. 1	60. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	61. 1
15. Räder (Nur 1 oder 2)	16. 1	62. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	63. 1
16. Räder (Nur 1 oder 2)	17. 1	64. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	65. 1
17. Räder (Nur 1 oder 2)	18. 1	66. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	67. 1
18. Räder (Nur 1 oder 2)	19. 1	68. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	69. 1
19. Räder (Nur 1 oder 2)	20. 1	70. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	71. 1
20. Räder (Nur 1 oder 2)	21. 1	72. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	73. 1
21. Räder (Nur 1 oder 2)	22. 1	74. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	75. 1
22. Räder (Nur 1 oder 2)	23. 1	76. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	77. 1
23. Räder (Nur 1 oder 2)	24. 1	78. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	79. 1
24. Räder (Nur 1 oder 2)	25. 1	80. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	81. 1
25. Räder (Nur 1 oder 2)	26. 1	82. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	83. 1
26. Räder (Nur 1 oder 2)	27. 1	84. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	85. 1
27. Räder (Nur 1 oder 2)	28. 1	86. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	87. 1
28. Räder (Nur 1 oder 2)	29. 1	88. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	89. 1
29. Räder (Nur 1 oder 2)	30. 1	90. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	91. 1
30. Räder (Nur 1 oder 2)	31. 1	92. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	93. 1
31. Räder (Nur 1 oder 2)	32. 1	94. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	95. 1
32. Räder (Nur 1 oder 2)	33. 1	96. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	97. 1
33. Räder (Nur 1 oder 2)	34. 1	98. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	99. 1
34. Räder (Nur 1 oder 2)	35. 1	100. Anzahl der Räder (Nur 1 oder 2)	101. 1



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)